

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 12 月 25 日

リコール届出番号	外-2132	リコール開始日	平成 26 年 12 月 26 日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-300-813 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(サンバイザ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンバイザやルーフトリムに関わる整備作業時において、バニティミラーランプ配線を必要以上に引き出した後、当該配線の位置を確認せずにサンバイザをスクリューで固定した場合、当該配線が損傷することがある。そのため、ショートが発生してバニティミラーランプが点灯せず、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右サンバイザのバニティミラーランプ配線を点検し、損傷がある場合は、配線を修理したうえで、当該配線を固定するブラケットを対策品に交換する。損傷がない場合は、当該配線を固定するブラケットのみを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2132 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-WK36	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0CC110384～1J4R25GGXBC741575 平成23年01月18日～平成25年05月30日	1,756 台	
	ABA-WK36A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0CC319933～1J4R25GGXBC685671 平成22年12月18日～平成25年05月30日	1,145 台	
	ABA-WK36T	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEGXEC369547～1C4RJFEG0EC273085 平成25年10月15日～平成26年03月15日	343 台	
	ABA-WK36TA	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFFG0EC100472～1C4RJFFGXEC357591 平成25年04月08日～平成26年02月08日	311 台	
	ABA-WK57A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFGT0CC300227～1C4RJFKTXEC312914 平成24年03月22日～平成26年02月08日	165 台	
	-WK57A-	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFHJ0DC514715～1C4RJFHJXEC322901 平成24年04月16日～平成26年03月12日	235 台	
	(6 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年12月18日～平成26年03月15日	(計 3,955 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。