

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年 1月15日

リコール届出番号	3502	リコール開始日	平成27年 1月16日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3502のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	TA-QGE25	「キャラバン」	QGE25-000012~QGE25-001511 平成14年1月7日~平成14年9月7日	87	
	TA-QE25		QE25-000006~QE25-000012 平成16年1月29日~平成16年1月29日	4	
	GE-VPE25 LC-VPE25		VPE25-003150~VPE25-030001 平成14年1月9日~平成14年1月30日	47	
	GE-CQGE25		CQGE25-000817~CQGE25-000823 平成14年1月10日~平成14年1月11日	4	
	KG-CWMGE25		CWMGE25-000911 平成14年3月27日	1	
	GE-DQGE25		DQGE25-000770~DQGE25-001097 平成14年1月7日~平成14年3月28日	10	
	KG-DWMGE25		DWMGE25-000704~DWMGE25-001078 平成14年4月26日~平成15年1月25日	5	
いすゞ	TA-JQGE25	「コモ」	QGE25-800003~QGE25-800007 平成14年1月9日~平成14年1月29日	5	
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年1月7日~平成16年1月29日	(計163台)	

備考:本件は、平成26年6月23日付、届出番号「3381」にてリコール届出を行なったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。