

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年1月29日

リコール届出番号	3508	リコール開始日	平成27年1月30日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックにおいて、燃料タンク内部のバッフルプレート（燃料液面の揺動を抑止する仕切板）を燃料タンクに溶接する強度が不足しているため、燃料の揺動によりバッフルプレートが変動して、スポット溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が燃料タンクまで進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品に交換する。また、ワッシャを追加し、燃料タンクバンド、ナットを新品に交換する。		
不具合件数	107件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3508のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BKG-NJR85AN BKG-NJR85N SKG-NJR85AN SKG-NJR85N TKG-NJR85A TKG-NJR85AN TKG-NJR85N	「エルフ」	NJR85-7012762～NJR85-7031700 平成21年8月31日～平成25年7月8日	82	
	BDG-NKR85N BDG-NKR85R BKG-NKR85AN BKG-NKR85AR BKG-NKR85N BKG-NKR85R SKG-NKR85AN SKG-NKR85AR SKG-NKR85N SKG-NKR85R TKG-NKR85AN TKG-NKR85AR TKG-NKR85N TKG-NKR85R		NKR85-7011993～NKR85-7033000 平成21年8月17日～平成25年8月30日	2,378	
	PDG-NKR85YN SKG-NKR85YN		NKR85Y-7001457～NKR85Y-7004118 平成21年8月17日～平成25年8月30日	1,122	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BDG-NLR85AN BJG-NLR85AN BKG-NLR85AN BKG-NLR85AR BKG-NLR85N SJG-NLR85AN SKG-NLR85AN SKG-NLR85AR SKG-NLR85N TKG-NLR85AN TKG-NLR85AR TKG-NLR85N TQG-NLR85AN	「エルフ」	NLR85-7006602～NLR85-7014334 平成21年8月18日～平成25年8月30日	3,403	
	BKG-NLS85AN BKG-NLS85AR SKG-NLS85AN SKG-NLS85AR TKG-NLS85AN TKG-NLS85AR		NLS85-7000260～NLS85-7000750 平成21年8月21日～平成25年8月30日	321	
	BDG-NMR85AN BJG-NMR85AN BKG-NMR85AN BKG-NMR85AR BKG-NMR85N BKG-NMR85R SDG-NMR85AN SJG-NMR85AN SKG-NMR85AN SKG-NMR85AR SKG-NMR85N SKG-NMR85R SQG-NMR85AN TDG-NMR85AN TKG-NMR85AN TKG-NMR85AR TKG-NMR85N TKG-NMR85R TQG-NMR85AN		NMR85-7009853～NMR85-7022552 平成21年8月17日～平成25年8月30日	7,630	
	BDG-NMS85AN BDG-NMS85AR SDG-NMS85AN SDG-NMS85AR SKG-NMS85AN SKG-NMS85AR TDG-NMS85AN TDG-NMS85AR		NMS85-7000352～NMS85-7001369 平成21年8月27日～平成25年8月30日	593	
ニッサン	TKG-AJR85AN	「アトラス」	AJR85-7000531～AJR85-7000533 平成24年6月11日～平成24年6月11日	2	
	BDG-AKR85N BDG-AKR85R BKG-AKR85AN BKG-AKR85AR BKG-AKR85N BKG-AKR85R SKG-AKR85AR SKG-AKR85R TKG-AKR85AN TKG-AKR85AR TKG-AKR85N TKG-AKR85R		AKR85-7000758～AKR85-7001349 平成21年8月20日～平成24年11月16日	79	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PDG-AKR85YN SKG-AKR85YN	「アトラス」	AKR85Y-7000018～AKR85Y-7000025 平成22年8月16日～平成24年10月11日	4	
	BKG-ALR85AN BKG-ALR85AR SKG-ALR85AN SKG-ALR85AR TKG-ALR85AN TKG-ALR85AR TKG-ALR85N		ALR85-7000421～ALR85-7000698 平成21年8月18日～平成24年12月13日	141	
	BKG-ALS85AN BKG-ALS85AR SKG-ALS85AN SKG-ALS85AR TKG-ALS85AR		ALS85-7000032～ALS85-7000072 平成21年9月9日～平成24年12月13日	38	
	BJG-AMR85AN BKG-AMR85AN BKG-AMR85AR BKG-AMR85N BKG-AMR85R SJG-AMR85AN SKG-AMR85AN SKG-AMR85AR SKG-AMR85N SKG-AMR85R TKG-AMR85AN TKG-AMR85AR TKG-AMR85N TKG-AMR85R		AMR85-7000385～AMR85-7000881 平成21年8月18日～平成24年12月21日	339	
	BDG-AMS85AN SDG-AMS85AN TDG-AMS85AN		AMS85-7000007～AMS85-7000018 平成21年11月18日～平成24年10月26日	10	
	ニッサン ディーゼル		BKG-BJR85AN	「コンドル」	BJR85-7000085～BJR85-7000125 平成21年8月31日～平成23年12月8日
BKG-BKR85AR BKG-BKR85R		BKR85-7000122～BKR85-7000152 平成22年1月7日～平成22年8月4日	5		
PDG-BKR85YN		BKR85Y-7000006～BKR85Y-7000010 平成21年8月31日～平成22年5月10日	5		
BKG-BLR85AN BKG-BLR85AR		BLR85-7000033～BLR85-7000047 平成21年11月6日～平成23年5月20日	13		
BKG-BLS85AR		BLS85-7000004～BLS85-7000005 平成22年10月6日～平成23年3月5日	2		
BKG-BMR85AN BKG-BMR85AR BKG-BMR85N BKG-BMR85R		BMR85-7000113～BMR85-7000200 平成21年8月31日～平成23年5月24日	70		
BDG-BMS85AN		BMS85-7000001 平成22年11月4日	1		
UD トラックス		TKG-BJR85AN	「コンドル」		BJR85-7000161 平成24年12月1日
	SKG-BKR85N TKG-BKR85N TKG-BKR85R	BKR85-7000203～BKR85-7000280 平成24年1月7日～平成25年7月3日		3	
	SKG-BKR85YN	BKR85Y-7000012～BKR85Y-7000016 平成24年5月7日～平成24年10月4日		2	
	TKG-BLR85AN TKG-BLR85AR	BLR85-7000056～BLR85-7000104 平成24年4月9日～平成25年7月5日		28	
	TKG-BLS85AR	BLS85-7000006～BLS85-7000009 平成24年6月6日～平成25年7月5日		4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	SKG-BMR85AN SKG-BMR85AR SKG-BMR85N SKG-BMR85R TKG-BMR85AN TKG-BMR85AR TKG-BMR85N TKG-BMR85R	「コンドル」	BMR85-7000201～BMR85-7000272 平成23年11月2日～平成25年8月9日	50	
	TDG-BMS85AN TDG-BMS85AR		BMS85-7000002～BMS85-7000006 平成24年4月10日～平成25年7月4日	4	
マツダ	SKG-LJR85N TKG-LJR85N	「タイタン」	LJR85-7002920～LJR85-7003174 平成24年3月13日～平成24年10月3日	3	
	BDG-LKR85N BKG-LKR85AN BKG-LKR85AR BKG-LKR85N BKG-LKR85R SKG-LKR85AR SKG-LKR85N SKG-LKR85R TKG-LKR85AN TKG-LKR85AR TKG-LKR85N TKG-LKR85R		LKR85-7001146～LKR85-7002280 平成21年8月22日～平成25年8月27日	91	
	PDG-LKR85YN SKG-LKR85YN		LKR85Y-7000011～LKR85Y-7000017 平成22年12月16日～平成25年8月26日	7	
	BKG-LLR85AN BKG-LLR85AR SKG-LLR85AN SKG-LLR85AR TKG-LLR85AN TKG-LLR85AR		LLR85-7000299～LLR85-7000708 平成21年8月29日～平成25年8月27日	184	
	BKG-LLS85AR SKG-LLS85AR TKG-LLS85AR		LLS85-7000012～LLS85-7000038 平成21年8月25日～平成25年8月23日	27	
	BKG-LMR85AN BKG-LMR85AR BKG-LMR85N BKG-LMR85R SKG-LMR85AN SKG-LMR85AR SKG-LMR85N SKG-LMR85R TKG-LMR85AN TKG-LMR85AR TKG-LMR85N TKG-LMR85R		LMR85-7000426～LMR85-7000856 平成21年8月26日～平成25年8月28日	331	
	BDG-LMS85AN SDG-LMS85AN SDG-LMS85AR TDG-LMS85AN		LMS85-7000005～LMS85-7000012 平成22年5月8日～平成25年3月11日	8	
	(計184型式)		(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年8月17日～平成25年8月30日	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BKG-NHR85A TKG-NHR85AN	「エルフ」	NHR85-7008421～NHR85-7010770	2	
	BKG-NJR85A BKG-NJR85AN SKG-NJR85A TKG-NJR85A		NJR85-7001608～NJR85-7025534	7	
	TKG-NJS85A		NJS85-7002312～NJS85-7002452	2	
	BDG-NKR85AN BDG-NKR85N BDG-NKR85R BKG-NKR85A BKG-NKR85AN BKG-NKR85AR SKG-NKR85A TKG-NKR85A		NKR85-7000856～NKR85-7031311	19	
	PDG-NKR85YN		NKR85Y-7000055～NKR85Y-7001384	13	
	BKG-NLR85AN BKG-NLR85AR BKG-NLR85N SKG-NLR85AN		NLR85-7000141～NLR85-7009542	45	
	BKG-NLS85AN BKG-NLS85AR		NLS85-7000056～NLS85-7000251	3	
	BDG-NMR85AN BDG-NMR85AR BDG-NMR85N BDG-NMR85R BJG-NMR85AN BKG-NMR85AN BKG-NMR85AR BKG-NMR85N SKG-NMR85AN		NMR85-7000079～NMR85-7016228	58	
	BDG-NMS85AN		NMS85-7000005～NMS85-7000180	4	
	ニッサン		BDG-AMR85AN	「アトラス」	
マツダ	BKG-LLR85AN BKG-LLR85N	「タイタン」	LLR85-7000008～LLR85-7000033	2	
合計				(計156台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
燃料タンク	8-98021295-3	平成21年10月30日～平成22年7月20日	14	いすゞ「エルフ」、ニッサン「アトラス」、ニッサン「ディーゼル・UDトラックス「コンドル」、マツダ「タイタン」
	8-98021295-4	平成22年8月26日～平成26年3月14日	118	
	8-98118058-1	平成23年7月1日～平成25年9月7日	24	
合計			(計156個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。