

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所
ホイール サイズ打刻

不具合の内容

走行装置（ホイール）において、「軽合金製ディスクホイールの技術基準」に規定されている当該技術基準に適合することを保証された製品に対して行う表示（ホイールサイズ）が不鮮明なため、保安基準の適合性が確認できない。

改善措置の内容

全車両、当該ホイールのホイールサイズ打刻を確認し、必要に応じ良品と交換する。