連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42354

 \mathcal{F} \mathcal{F} \mathcal{F} \mathcal{F} . http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成27年11月26日

リコール届出番号	3678	リコール開始	-ル開始日		成27年11月27日	
届出者の氏名又は名称				問い合わせ先:バンテックセールス 0 4-2936-6528		
不具合の部位(部品名)	乗降口 (エントランスドアロック)					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャンピングカー等の居住スペースの乗降口(エントランスドア)において、ドアロック機構の設計が不適切なため、ドア閉扉時にドアラッチ内の樹脂部品に過大な負荷がかかることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部品が破損し、最悪の場合、ドアの開閉ができなくなるおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、キャッチ側にドアラッチの可動域を制御する受け金具を追加する。					
不具合件数	29件	事故の	有無		無	
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動車分 解整備事業者に周知させる ための措置	・使用者:ダイレクトメール等により周知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、乗降口(エントランスドア)キャッチ部付近に No.3678のステッカーを貼付する。					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル 番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
トヨタ	ABF- TRY230	トヨエース/タ [*] フ [*] ルタイヤ	TRY230-0122722 平成26年11月10日	1台	ZIL481.2Skip-W
	ABF- TRY230改	カムロード	TRY230-0120222~TRY230-0124646 平成25年9月26日~平成27年11月4日	49台	CORDE_Bunks(17台) CORDE_Leaves(20台) CORDE_RUNDY(2台) ZiL Noble(6台) ZIL(1台) ZIL520(3台)
	QDF- KDY231	タブイナ/タブブル タイヤ	KDY231-8014774~KDY231-8014780 平成26年3月28日~平成27年1月23日	2台	ZIL481.2Skip-W
		トヨエース/ダフ゛	KDY231-8017192~KDY231-8018509 平成26年12月22日~平成27年6月15日	3台	ZIL481.2Skip-W

	QDF- KDY231改	カムロード	KDY231-8012953~KDY231-8022051 平成25年10月1日~平成27年11月5日	256台	CORDE_Bunks(56台) CORDE_Leaves(41台) CORDE_RUNDY(8台) ZiL Noble(43台) ZIL(28台) ZIL480Skip(16台) ZIL520(64台)
トヨタ	LDF- KDY231改	カムロード	KDY231-8009208~KDY231-8015035 平成26年3月22日~平成26年7月29日	2台	CORDE_RUNDY(1台) ZiL Noble(1台)
	LDF- KDY281改	カムロード	KDY281-0007670~KDY281-0015027 平成25年9月10日~平成27年11月10日	272台	CORDE_Bunks(46台) CORDE_Leaves(32台) CORDE_RUNDY(6台) ZiL Noble(64台) ZIL(28台) ZIL480Skip(14台) ZIL520_MP(1台) ZIL5210(81台)
	TKG- NJS85AN改	エルフ	NJS85-7002869~NJS85-7003911 平成25年10月2日~平成27年4月21日	17台	ZIL520CRUISE
いすゞ	TRG- NJS85AN改	エルフ	NJS85-7004152 平成27年3月3日	1台	ZIL520CRUISE
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年9月10日~平成27年11月10日	(計603台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。