

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年12月14日

リコール届出番号	外-2277	リコール開始日	平成27年12月15日
届出者の氏名又は名称	株式会社プレストコーポレーション 代表取締役 白岩 俊男 問合せ先：サービス部 TEL：03-5419-8257		
不具合の部位（部品名）	変速機（変速ギヤ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機において、ギヤの強度が不足しているため、サーキット走行等でスロットルを急全開にして加速しながら変速操作を行うと、当該ギヤに過大な応力が加わることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が生じて破損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、変速機のギヤ一式を対策品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	輸入元からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者特定可能なため周知しない。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 外-2277のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	RN39N	「YZF-R1」	JYARN39N1FA000094～JYARN39N0FA000538 平成27年3月26日～平成27年8月11日	360台	
	RN40N	「YZF-R1M」	JYARN40N2FA000043～JYARN40N2FA000303 平成27年3月26日～平成27年8月11日	238台	
	（計2型式）	（計2車種）	（輸入期間の全体の範囲） 平成27年3月26日～平成27年8月11日	（計598台）	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。