

連絡先: 国土交通省 自動車局  
 審査・リコール課 リコール監理室  
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42354  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成28年 1月20日

リコール届出番号	3730		リコール開始日	平成28年 1月20日	
届出者の氏名又は名称	住友ナコ マテリアル ハンドリング株式会社 代表取締役 加藤 成			( 問い合わせ先: 品質保証部 TEL 0562-48-5275 )	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置(LPGタンクブラケット)				
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	フォークリフトにおいて、LPGタンクブラケットの設計が不適切なため、LPGタンクの点検等行う際、ノブ付ボルトを回し当該ブラケットを横に展開すると、片側の後部反射器が隠れることがある。そのため、保安基準に適合しない。				
改善措置の内容	全車両、LPGタンクブラケットの固定ボルトを対策品に交換する。				
不具合件数	0 件	事故の有無		なし	
発見の動機	社内からの情報による。				
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので周知の為の措置はとらない。</li> <li>・改善実施済み車:フロントカウル前面左側面にステッカー(No.3730)を貼付する。</li> </ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール 対象車 の台数	備考
SN	SG1HL	「FL15PX」	SG1H-00071 ~ SG1H-00217 平成 18 年 5 月 22 日~平成 20 年 5 月 20 日	9台	
SN	SG1H	「FT09PX」 「FT10PX」 「FT14PX」 「FT15PX」 「FT18PX」 「FT20PX」	SG1H-00011 ~ SG1H-00235 平成 17 年 11 月 28 日~平成 20 年 8 月 5 日	65台	
SN	SG2GL	「FL25PX」	SG2G-00116 平成 19 年 11 月 13 日	1台	
SN	SG2G	「FT20PX」 「FT25PX」	SG2G-00031 ~ SG2G-00151 平成 17 年 12 月 23 日~平成 20 年 8 月 26 日	61台	
SN	SG3	「FT30PX」	SG3-00012 平成 19 年 10 月 26 日	1台	
SN	G1K改	「FL15PX」 「FT15PX」	G1K-00045 ~ G1K-01066 平成 17 年 12 月 26 日~平成 20 年 5 月 26 日	4台	
SN	G3G改	「FT30PX」 「FT35PX」	G3G-00058 ~ G3G-00167 平成 18 年 7 月 24 日~平成 19 年 9 月 26 日	4台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール 対象車 の台数	備考
SN	EBT-SG1JL	「FL10PXI」 「FL15PXI」 「FL18PXI」 「FL20PXI」	SG1J-10014 ~ SG1J-10244 平成 20 年 9 月 24 日～平成 26 年 10 月 21 日	81台	
SN	EBT-SG2HL	「FL20PXI」 「FL25PXI」	SG2H-10011 ~ SG2H-10139 平成 20 年 9 月 16 日～平成 26 年 11 月 11 日	73台	
SN	SG3AL	「FL30PXI」	SG3A-10011 ~ SG3A-10016 平成 22 年 9 月 22 日～平成 25 年 8 月 29 日	3台	
SN	EBT-G2K改	「FL20PXI」 「FL25PXI」	G2K-10028 ~ G2K-10536 平成 20 年 11 月 26 日～平成 24 年 11 月 16 日	4台	
SN	EBT-G3G改	「FL30PXI」	G3G-10034 ~ G3G-10263 平成 21 年 2 月 10 日～平成 25 年 4 月 4 日	3台	
SN	EBT-SG1KT	「FT09PXII」 「FT15PXII」 「FT18PXII」	SG1K-00016 ~ SG1K-00033 平成 26 年 12 月 20 日～平成 27 年 3 月 6 日	9台	
SN	EBT-SG2JT	「FT20PXII」 「FT25PXII」	SG2J-00011 ~ SG2J-00015 平成 26 年 11 月 28 日～平成 27 年 3 月 6 日	2台	
SN	EBT-G3H改	「FT30PXII」	G3H-00032 平成 27 年 2 月 20 日	1台	
	(計 15型式)	(計 31車種)	( 製作期間の全体の範囲 平成 17 年 11 月 28 日～平成 27 年 3 月 6 日 )	(計 321 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。