

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 1月28日

|                                  |  |         |                                    |
|----------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| リコール届出番号                         | 3745   | リコール開始日 | 平成28年 1月29日                        |
| 届出者の氏名又は名称                       | 日産自動車株式会社<br>取締役社長 カルロス ゴーン  |         | 問い合わせ先：お客さま相談室<br>TEL 0120-315-232 |
| 不具合の部位（部品名）                      | 原動機（負圧ホース、エンジン制御コンピュータ）  |         |                                    |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ディーゼルトーボエンジン搭載車において、過給機の負圧ホースの耐久性が不足しているため、エンジンからの被熱により当該ホースに亀裂が発生するおそれがある。また、DPF（ディーゼル粒子状物質除去装置）のPM（黒煙等からなる粒子状物質）除去制御プログラムが不適切なため、PMが過度に多量に堆積した場合であってもDPFの再生を行うことがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースの亀裂による負圧低下のために発生する異常燃焼によりPMが過度に堆積され、そのDPFの再生時にDPFが過度に高温となって破損し、最悪の場合、アンダーカバーが焼損するおそれがある。 |         |                                    |
| 改善措置の内容                          | 全車両、当該負圧ホースを対策品と交換するとともに、エンジン制御コンピュータを対策プログラムに修正する。また、DPFのPM堆積量を点検し、堆積量が多い場合には再生処理を行なう。  |         |                                    |
| 不具合件数                            | 3件   | 事故の有無   | 部分焼損3件                             |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。  |         |                                    |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 3745 のステッカーを貼付する。</li> </ul>  |         |                                    |

| 車名   | 型式                         | 通称名     | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                                 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|----------------------------|---------|---|------------|----|
| ニッサン | ADF-VWE25<br>LDF-VWE25     | 「キャラバン」 | VWE25-180000～VWE25-223520<br>平成19年8月7日～平成24年6月5日      | 13,541     |    |
|      | ADF-VWME25<br>LDF-VWME25   |         | VWME25-130000～VWME25-162711<br>平成19年8月7日～平成24年6月5日    | 7,535      |    |
|      | ADF-CWMGE25<br>LDF-CWMGE25 |         | CWMGE25-090000～CWMGE25-121149<br>平成19年8月31日～平成24年6月5日 | 2,542      |    |
|      | ADF-CWGE25<br>LDF-CWGE25   |         | CWGE25-110000～CWGE25-140693<br>平成19年8月21日～平成24年6月5日   | 2,317      |    |
|      | ADF-DWMGE25                |         | DWMGE25-080000～DWMGE25-104706<br>平成19年9月3日～平成22年8月18日 | 1,430      |    |
|      | ADF-DWGE25<br>LDF-DWGE25   |         | DWGE25-080000～DWGE25-110075<br>平成19年8月23日～平成24年4月18日  | 375        |    |

| 車名  | 型式                           | 通称名      | リコール対象車の車台番号の範囲<br>及び製作期間                                  | リコール対象車の<br>台数 | 備考 |
|-----|------------------------------|----------|--|----------------|----|
| いすゞ | ADF-JVWE25<br>LDF-JVWE25     | 「コモ」     | VWE25-820000 ~ VWE25-826256<br>平成19年8月23日 ~ 平成24年5月24日     | 1,245          |    |
|     | ADF-JVWME25<br>LDF-JVWME25   |          | VWME25-820000 ~ VWME25-826160<br>平成19年8月23日 ~ 平成24年5月22日   | 536            |    |
|     | ADF-JCWMGE25<br>LDF-JCWMGE25 |          | CWMGE25-820000 ~ CWMGE25-826006<br>平成19年8月28日 ~ 平成24年4月18日 | 77             |    |
|     | ADF-JCWGE25<br>LDF-JCWGE25   |          | CWGE25-820000 ~ CWGE25-826029<br>平成19年8月27日 ~ 平成24年5月25日   | 147            |    |
|     | ADF-JDWMGE25                 |          | DWMGE25-820000 ~ DWMGE25-825003<br>平成20年4月3日 ~ 平成21年12月16日 | 7              |    |
|     | ADF-JDWGE25                  |          | DWGE25-820000 ~ DWGE25-825003<br>平成20年1月25日 ~ 平成22年1月22日   | 8              |    |
|     | (計 21 型式)                    | (計 2 車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成19年8月7日 ~ 平成24年6月5日                      | (計 29,760 台)   |    |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。