

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 1 月 29 日

|                                  |   |         |                  |
|----------------------------------|---|---------|------------------|
| リコール届出番号                         | 3740  | リコール開始日 | 平成 28 年 1 月 29 日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 株式会社 タダノ<br>取締役社長 多田野 宏一<br>問い合わせ先：品質安全部<br>TEL (087) 894-7550  |         |                  |
| 不具合の部位（部品名）                      | 動力伝達装置(トルクコンバータ)  |         |                  |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ホイールクレーンの動力伝達装置において、トルクコンバータのスプライン部の設計評価が不適切なため、長期間の走行によりスペーサ及びフランジの合わせ面が摩耗し、フランジ固定ボルトの軸力が低下して緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが脱落して、最悪の場合、フランジが外れ、動力伝達することができなくなり走行不能となるおそれがある。               |         |                  |
| 改善措置の内容                          | 全車両、ネジロック剤の塗布量を増やしたボルトに交換する。  |         |                  |
| 不具合件数                            | 8 件   | 事故の有無   | 0 件              |
| 発見の動機                            | 市場からの情報および国土交通省からの指摘による。  |         |                  |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ステッカ(No, 3740)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付ける。</li> </ul> |         |                  |

| 車名   | 型式       | 通称名                          | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                   | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|----------|------------------------------|---|------------|----|
| タダノ  | SD-T002  | 「CREVO 160」<br>「GR-180N-1」   | T002-0001 ～ T002-0305<br>平成16年6月27日～平成20年8月22日  | 301 台      |    |
| タダノ  | JDS-T006 | 「GR-160N-2」<br>「GR-120NDW-2」 | T006-0001 ～ T006-0218<br>平成20年8月20日～平成24年9月19日  | 214 台      |    |
| コベルコ | SD-EW04  | 「RK160-5」                    | T002-5001 ～ T002-5098<br>平成16年11月17日～平成20年6月23日 | 98 台       |    |
|      | SD-EW05  |                              |   |            |    |
| コベルコ | JDS-EW06 | 「RK160-6」                    | T006-5001 ～ T006-5032<br>平成20年8月21日～平成23年12月20日 | 32 台       |    |
|      | (計 5 型式) | (計 6 車種)                     | (製作期間の全体の範囲)<br>平成16年6月27日～平成24年9月19日           | (計 645 台)  |    |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。