

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年3月31日

リコール届出番号	外-2318	リコール開始日	平成28年4月1日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	乗員補助拘束装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エアバッグ等(乗員補助拘束装置)を制御するSRSコントロールユニットにおいて、当該ユニットの集積回路の製造が不適切なため、回路内の半導体が腐食するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、半導体が膨張し、電気回路が遮断され、衝突時等に乗員補助拘束装置が作動しないおそれがあるほか、特定の電気回路が遮断されると、突然、乗員補助拘束装置が作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、SRSコントロールユニットを良品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、および、市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2318のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204041	「C200 コンプレッサー」	WDD2040411A044074～WDD2040411A044080 平成19年8月14日～平成19年8月14日	2	左ハンドル
			WDD2040412A000563～WDD2040412A258296 平成19年3月1日～平成21年1月23日	14,742	右ハンドル
	DBA-204241	「C200コンプレッサーステーションワゴン」	WDD2042412F085279～WDD2042412F298843 平成19年12月22日～平成21年1月23日	3,012	
	DBA-204046	「C180 コンプレッサー」	WDD2040461A170971 平成20年6月15日	1	左ハンドル
WDD2040462A092464 平成20年4月14日			1	右ハンドル	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204246	「C180コンプレックスステーションワゴン」	WDD2042462F085552～WDD2042462F086453 平成19年12月22日～平成20年4月4日	2	右ハンドル
	DBA-204052	「C250」	WDD2040521A009648～WDD2040521A257595 平成19年7月30日～平成21年1月21日	2,028	左ハンドル
			WDD2040522A011180～WDD2040522A257880 平成19年9月10日～平成21年1月21日	2,420	
	DBA-204252	「C250ステーションワゴン」	WDD2042522F085462～WDD2042522F298781 平成19年11月15日～平成21年2月2日	1,053	右ハンドル
	DBA-204054	「C300」	WDD2040542A000579～WDD2040542A257893 平成19年3月1日～平成21年1月21日	1,726	
	CBA-204077	「C63」	WDD2040771F067154～WDD2040771F298851 平成19年10月19日～平成21年1月21日	521	左ハンドル
			WDD2040772F098914～WDD2040772F297446 平成20年1月27日～平成21年1月23日	287	右ハンドル
	CBA-204277	「C63ステーションワゴン」	WDD2042772F098951～WDD2042772F298249 平成20年2月21日～平成21年1月21日	132	
	CBA-204981	「GLK300 4MATIC」	WDC2049811F170022～WDC2049811F297809 平成20年8月20日～平成21年2月2日	239	左ハンドル
不明		WDD2040081A246340 平成20年11月16日	1		
(計11型式)	(計11車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年3月1日～平成21年2月2日	(計26,167台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。