

熊本県熊本地方を震源とする地震について(第3報)

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	4月14日	21:26	非常体制				
		22:10	非常災害対策本部				
北陸地方整備局	4月14日	21:26	注意体制	中国運輸局	4月14日	21:40	注意体制
中部地方整備局	4月14日	21:28	注意体制	九州運輸局	4月14日	21:38	非常体制
中国地方整備局	4月14日	21:26	注意体制	気象庁	4月14日	21:26	非常体制
九州地方整備局	4月14日	21:26	非常体制				
国土地理院	4月14日	21:26	非常体制				
国土技術政策総合研究所	4月14日	21:26	非常体制				

2. 地震の概要及び気象の見通し

- 発生日時 平成28年4月14日 21時26分頃
- 震源地 熊本県熊本地方(北緯32度44.5分、東経130度48.5分)
- 震源の深さは11km、地震の規模(マグニチュード)は6.5(暫定値: 速報値6.4から更新)
- 各地の震度(震度5強以上) *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

震度7	熊本県	益城町宮園 *			
震度6弱	熊本県	玉名市天水町 *	西原村小森 *	宇城市松橋町	
		宇城市不知火町 *	宇城市小川町 *	宇城市豊野町 *	
		熊本東区佐土原 *	熊本西区春日	熊本南区城南町 *	
		熊本南区富合町 *			
震度5強	熊本県	玉名市横島町 *	菊池市旭志 *	宇土市浦田町 *	
		大津町大津 *	菊陽町久保田 *	御船町御船 *	
		熊本美里町永富 *	熊本美里町馬場 *		
		山都町下馬尾 *	氷川町島地 *	合志市竹迫 *	
		熊本中央区大江 *	熊本北区植木町 *		

- 津波情報
この地震による津波の心配はなし。

○余震活動の状況

15日00時03分には、熊本県宇城市で最大震度6強を観測する余震(M6.4、速報値)が発生しました。これらの余震を含め、15日05時00分現在、震度1以上を観測する余震が95回発生しています。(震度6強1回、震度6弱:1回、震度5弱:2回、震度4:13回、震度3:14回、震度2:38回、震度1:26回)

○気象の見通し【熊本地方】

今日(15日)から明日(16日)朝にかけては移動性高気圧に覆われ概ね晴れるが、明日(16日)日中は、西から前線を伴った低気圧が近づいてくるため次第に曇りとなり、夜には雨が降り出す見込み。雨は明後日(17日)の夕方まで降り続き、17日18時までの24時間に予想される降水量は100ミリ前後となる見込み。この低気圧や前線の通過により、明日(16日)夜から明後日(17日)にかけては風が強まる見込み。

3. 国土交通省の対応

- 4月14日23:00 第1回非常災害対策本部会議を開催
- 4月15日 1:00 第2回非常災害対策本部会議を開催

○リエゾン派遣状況

(単位:人)

日 派遣場所	4月		合計
	14	15	
熊本県庁	2	2	4
熊本市	2	2	4
益城町	4	4	8
益城町(グランメッセ)	3	3	6
御船町	1	1	2
嘉島町	1	1	2
西原村	2	2	4
大分県庁	2	2	4
合計	17	17	34

○TEC-FORCE (単位:人)

日 派遣場所	4月		合計
	14	15	
益城町	0	38	38
合計	0	38	38

グランメッセ到着後、各市町村へ派遣。

○防災ヘリ

九州はるかぜ号 15日6:00現地調査へ向け離陸予定

四国アイランド号 15日8:00現地調査へ向け離陸予定

○災害対策用機械等出動状況

・九州地整管内で照明車、対策本部車、待機支援車等、計29台派遣中

整備局名	出動先	出動理由	機械名	台数	状況	期間
九州地整	熊本県益城町大字宮園(益城町役場)	夜間照明確保	照明車	1	稼働中	4/14~
九州地整	熊本県益城町福富(グランメッセ熊本)	夜間照明確保	照明車	9	待機中	4/14~
九州地整	熊本県益城町福富(グランメッセ熊本)	夜間照明確保	照明車	8	移動中	4/14~
九州地整	熊本県益城町福富(グランメッセ熊本)	現地対策本部設置	対策本部車	1	稼働中	4/14~
九州地整	熊本県益城町福富(グランメッセ熊本)	作業支援	待機支援車	1	待機中	4/14~
九州地整	熊本県益城町福富(グランメッセ熊本)	現地調査	情報収集車	1	稼働中	4/14~
中国地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	対策本部車	1	移動中	4/15~
九州地整	熊本県益城町役場	現地状況配信	衛星通信車	1	稼働中	4/15~
九州地整	グランメッセ	現地状況配信	衛星通信車	2	出動中	4/15~
九州地整	グランメッセ	現地状況配信	Ku-SAT	1	稼働中	4/15~
九州地整	グランメッセ	現地状況配信	Ku-SAT	3	出動中	4/15~

4. 気象庁の対応

○非常体制(4月14日21:26)

○本震の解析結果、及び余震活動の状況について報道発表(4月14日23:30)

○記者会見を実施(4月14日23:37)

○余震活動の状況等について報道発表(4月15日03:30)

○引き続き適時適切な情報発表に努める。

5. 海上保安庁の対応

(1)対応状況

4日(木)

21:26頃 地震発生、第十管区地震災害対策本部設置

21:31 海上保安庁対策本部設置

21:36 巡視船艇・航空機に発動指示

21:37 日本航行警報発出、NAVTEX航行警報発出

22:20 AIS(船舶自動識別装置)、MICS(沿岸域情報提供システム)により地震情報を発出

(2)対応勢力(のべ勢力)

○ 船 艇:82隻(七管区40隻、十管区42隻)

○ 航空機:21機(固定翼12機、回転翼9機)

○ 特殊救難隊12名、機動救難士8名

(3)被害状況

船艇・航空機により九州西岸部を調査するも、これまでの間、被害を認めず

(4)航路標識状況

被害なし

(5)リエゾンの派遣状況

22:00 第十管区本部警救部職員2名が鹿児島県庁

23:50 熊本海上保安部職員2名が熊本県庁着

(6)重要施設の被害状況

○ 川内原発に異常を認めず

○ 玄海原発に異常を認めず

6. 国土地理院の対応

○くにかぜⅢ及び協定に基づく被害状況把握のための緊急撮影

・被害状況把握のための緊急撮影を4/15朝から予定

7. 国土技術政策総合研究所の対応

○4/14 23:00、23:54、25:25国総研災害対策本部会議を開催

○熊本県内へ下水道分野2名、建築分野1名の専門家を派遣予定(4/15)

8. 所管施設等の状況

○河川(4月15日4:00現在)

■点検状況

<国管理河川>

整備局等	水系	河川	一次点検		二次点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
九州	緑川	緑川	4/14 22:10	4/15 2:20	調整中	
九州	菊池川	菊池川	4/14 22:05	4/15 0:25	調整中	
九州	球磨川	球磨川	4/14 22:30	4/15 1:20	調整中	
九州	白川	白川	4/14 22:40	4/15 2:15	調整中	

<都道府県管理河川>

都道府県	水系	河川	一次点検		二次点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
熊本県		熊本県内河川	4/15 6:00			
宮崎県	耳川		4/15 6:00			

■被害状況

<国管理河川>

1)一般被害

・被害情報無し

2)河川管理施設等被害

整備局	水系	河川	市町村	地 点		被 害 状 況		対 策 状 況
				左右岸	KP	状 態	数 量 (約m)	
九州	シラカフ 白川	シラカフ 白川	クマモトシ 熊本市	右岸	8k700	パラ ペット	調査中	
九州	シラカフ 白川	シラカフ 白川	クマモトシ 熊本市	右岸	10k600	橋梁と 道路の	調査中	
九州	シラカフ 白川	シラカフ 白川	クマモトシ 熊本市	右岸	11k200	天端ク ラック	調査中	
九州	ミドリカフ 緑川	ミドリカフ 緑川	クマモトシ 熊本市	左岸	15k300~500	堤防縦 断方向	200m程 度	
九州	ミドリカフ 緑川	ミドリカフ 緑川	クマモトシ 熊本市	左岸	16k400~430	堤防縦 断方向	30m程 度	
九州	ミドリカフ 緑川	ミドリカフ 緑川	クマモトシ 熊本市	左岸	18k500~515	堤防縦 断方向	15m程 度	
九州	ミドリカフ 緑川	ミドリカフ 緑川	クマモトシ 熊本市	左岸	20k500	堤防縦 断方向	調査中	
九州	ミドリカフ 緑川	ミドリカフ 緑川	クマモトシ 熊本市	左岸	20k800	川裏法 面すべ	40m	
九州	ミドリカフ 緑川	ミドリカフ 緑川	クマモトシ 熊本市	左岸	21k900	堤防縦 断方向	15m	
九州	ミドリカフ 緑川	ミドリカフ 緑川	クマモトシ 熊本市	左岸	22k400	堤防縦 断方向	15m	
九州	ミドリカフ 緑川	ミドリカフ 緑川	クマモトシ 熊本市	左岸	24k400	道路取 付部開	調査中	
九州	ミドリカフ 緑川	カセガフ 加勢川	クマモトシ 熊本市	右岸	1k150	堤防横 断方向	調査中	
九州	ミドリカフ 緑川	カセガフ 加勢川	クマモトシ 熊本市	右岸	9k800	段差 (30c)	約10~ 15m	
九州	ミドリカフ 緑川	ミフネ ガフ 御船川	クマモトシ 熊本市	左岸	1k800	段差 (20c)	約10~ 15m	
九州	ミドリカフ 緑川	ミフネ ガフ 御船川	クマモトシ 熊本市	左岸	2k300	クラック	10m	
九州	ミドリカフ 緑川	ミフネ ガフ 御船川	クマモトシ 熊本市	右岸	0k200	段差	調査中	
九州	ミドリカフ 緑川	ミフネ ガフ 御船川	クマモトシ 熊本市	右岸	1k800	段差 (20c)	約10~ 15m	
九州	ミドリカフ 緑川	ミフネ ガフ 御船川	クマモトシ 熊本市	右岸	2k200	陥没	調査中	
九州	ミドリカフ 緑川	ミフネ ガフ 御船川	クマモトシ 熊本市	右岸	3k000	段差 (20c)	10m	
九州	ミドリカフ 緑川	ミフネ ガフ 御船川	クマモトシ 熊本市	右岸	3k800	段差 (0~)	50m	
九州	ミドリカフ 緑川	ミフネ ガフ 御船川	クマモトシ 熊本市	右岸	4k000	段差 (10cm)	調査中	

○管理ダム

■点検状況

・直轄管理ダム

ダ ム 名	水系名	河川名	都道府県名	一 次 点 検	二 次 点 検
鶴田ダム	川内川	川内川	鹿児島県	点検中	
緑川ダム	緑川	緑川	熊本県	点検中	
松原ダム	筑後川	筑後川	大分県	点検中	
下釜ダム	筑後川	津江川	熊本県	一次点検終了	
竜門ダム	菊池川	迫間川	熊本県	点検中	

・水資源機構管理ダム

ダム名	水系名	河川名	都道府県名	一次点検	二次点検
大山ダム	筑後川	赤石川	大分県		
筑後大堰	筑後川	筑後川	福岡県・佐賀県		

○土砂災害

●土砂災害警戒情報の発表状況等

・現在、発表されている地域は無し

・今回の地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するための発表基準を引き下げて運通常基準の7割:益城町、宇城市、玉名市、西原村、熊本市、氷川町

通常基準の8割:菊池市、宇土市、大津町、菊陽町、御船町、美里町、山都町西部、合志市、八代市西部、嘉島

●土砂災害発生状況

1) がけ崩れ

都道府県名		市町村名		人的被害			人家被害		
				死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
大分県	1件	日田市	1件	-	-	-	-	-	-
		八代市	1件	-	-	-	-	-	-
熊本県	4件	宇城市	1件	-	-	-	-	-	-
		大津町	1件	-	-	-	-	-	-
		御船町	1件	-	-	-	-	-	-
合計 5件				名	名	名	戸	戸	戸

○海岸

1) 水門・陸閘等の操作状況

【直轄海岸】

なし

【補助海岸】

なし

2) 点検対象及び点検状況

【直轄海岸】

点検対象なし

【補助海岸】

整備局	都道府県	海岸名	一次点検		
			開始時間	終了時間	進捗状況
九州	熊本県 (震度6弱)	荒尾地区海岸 他100海岸	14日21:54点検に 着手		0%完了
九州	宮崎県 (震度4)	長浜地区海岸 他3海岸	15日朝から開始 予定		0%完了
中国	山口県 (震度4)	木屋川沖海岸 他12海岸	15日朝から開始 予定		0%完了
九州	福岡県 (震度4)		15日朝から開始 予定		0%完了
九州	佐賀県 (震度4)		15日朝から開始 予定		0%完了
九州	長崎県 (震度4)		15日朝から開始 予定		0%完了

九州	大分県 (震度4)		15日朝から開始 予定		0%完了
九州	鹿児島県 (震度4)		15日朝から開始 予定		0%完了

3) 海岸保全施設の被害状況及び一般被害状況
被害情報なし

○道路

1. 高速道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

(1) 高速道路

被災による通行止め: 4区間

路線名	区間名	被災状況	備考
○九州自動車道	<small>ナンカン</small> 南関IC～えびのIC	点検中	南関IC～益城熊本空港IC、松橋IC～えびのICは緊急車両通行可 益城熊本空港IC～松橋IC ・路面陥没、路面段差、路面隆起、路面クラック等 多数発生 ・橋梁ジョイント部段差 4橋 ・路面損傷による車両被害 3件 ⇒人的被害なし
○南九州西回り自動車道	<small>ヤツシロ</small> <small>ヒナグ</small> 八代JCT～日奈久IC	点検中	緊急車両通行可
○九州中央自動車道	<small>カシマ</small> <small>マシキ</small> 嘉島JCT～益城TB	点検中	
○松島道路	<small>アイツ</small> <small>チ ジュウ</small> 会津IC～知十	点検中	(熊本県道路公社)

※「○」は通行止め中

(2) 直轄国道

被災による通行止め: 2区間

一般道

路線名	地点名	被災状況	備考
国道57号	<small>クマモトシ</small> <small>タムカエマチ</small> <small>タイノシマ</small> 熊本市田迎町13k200田井島 <small>コウサテン</small> 交差点	交差点中央部 路面沈下	12cm沈下 交差点中央を避けて直進可能(6車線)

自動車専用道路

路線名	区間名	被災状況	備考
○ 南九州西回り自動車道	ヒナグ 日奈久IC～ツナギ 津奈木IC	点検中	緊急車両通行可
○ 九州中央自動車道	マシキ 益城TB～オイケ、タカヤマ 小池高山IC	点検中	

※「○」は通行止め中

2. その他の道路の通行止め及び被災状況

(1) 補助国道

被災による通行止め：6区間

路線名	区間名	被災状況	備考
○ 国道218号	クマモトケン ウキシ 熊本県宇城市	法面崩壊	・通行止め開始：4月15日 0：53～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○ 国道445号	クマモトケン ミフネマチ 熊本県御船町	法面崩壊	・通行止め開始：4月15日 3：18～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○ 国道443号	クマモトケン マシキマチ 熊本県益城町	路面陥没	・通行止め開始：4月14日 23：00～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○ 国道445号	クマモトケン ヤツシロシ 熊本県八代市	崖崩れ	・通行止め開始：4月14日 23：30～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○ 国道498号	サガケン タケオシ 佐賀県武雄市	事前通行規制	・通行止め開始：4月15日 0：33～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○ 国道251号	ナガサキケンウンセンシ 長崎県雲仙市	事前通行規制	・通行止め開始：4月14日 22：30～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※「○」は通行止め中

(2) 都道府県・政令市道

被災による通行止め：計30区間

- ・熊本県 21区間 (落石10、橋梁段差4、路面亀裂2、路面段差1、路面陥没1、火災2、民家崩壊1)
- ・熊本市 6区間 (橋梁段差2、橋梁ひび割れ1、法面亀裂1、アーケード倒壊1、アーケード倒壊の恐れ1)
- ・大分県 2区間 (落石2)
- ・宮崎県 1区間 (落石1)

○ 鉄道

(被害状況)

・新幹線の状況

- 九州新幹線 営業列車 脱線なし
熊本駅～熊本車両基地間(本線上) 回送列車1本(6両編成)全軸脱線
- 山陽新幹線 脱線なし

・在来線の状況

- JR 脱線なし
- 民鉄 脱線なし

(施設被害)

・新幹線

- 九州新幹線 確認中
- 山陽新幹線 被害なし

・在来線

- JR 確認中
- 民鉄 確認中

(運行状況)

・新幹線の状況

1 事業者 1 路線 運転休止

九州新幹線 駅間停車 3列車 15日1:17までに救済完了(乗客58人救済済み、30人救済済み、約250人救済済み)

・在来線の状況

5 事業者 8 路線 運転休止

事業者名	線名	運転休止区間	運転休止		運転再開		主な被害状況等
JR九州	九州新幹線	全線	4/14	21:26			回送列車1編成脱線
JR九州	鹿児島線	荒尾～八代	4/14	21:26			
JR九州	久大線	日田～豊後中川	4/14	21:26	4/15	始発	
JR九州	豊肥線	熊本～宮地	4/14	21:26			
JR九州	肥薩線	八代～吉松	4/14	21:26			
JR九州	三角線	宇土～三角	4/14	21:26			
JR九州	日南線	南宮崎～志布志	4/14	21:26	4/15	始発	
熊本電気鉄道	菊池線	全線	4/14	21:26	4/15	始発	
熊本電気鉄道	藤崎線	全線	4/14	21:26	4/15	始発	
くま川鉄道	湯前線	全線	4/14	21:26			
肥薩おれんじ鉄道	肥薩おれんじ鉄道線	全線	4/14	21:26			
島原鉄道	島原鉄道線	全線	4/14	21:26			
南阿蘇鉄道	高森線	全線	4/14	21:26			
熊本市	幹線	全線	4/14	21:26	4/15	始発	
熊本市	水前寺線	全線	4/14	21:26	4/15	始発	
熊本市	健軍線	全線	4/14	21:26	4/15	始発	
熊本市	上熊本線	全線	4/14	21:26	4/15	始発	
熊本市	田崎線	全線	4/14	21:26	4/15	始発	

○航空

福岡空港 滑走路：異常なし 管制業務：異常なし ターミナルビル：異常なし

熊本空港 滑走路：異常なし 管制業務：異常なし ターミナルビル：異常なし

北九州空港 滑走路：異常なし 管制業務：異常なし ターミナルビル：異常なし

佐賀空港 滑走路：異常なし 管制業務：異常なし ターミナルビル：異常なし

天草空港 滑走路：異常なし 管制業務：異常なし ターミナルビル：異常なし

※熊本空港は余震後の確認で問題なければ、通常運用可能な見通し

※現在熊本空港では、ヘリ等への交通情報提供中

※15日の便については、ANAが2便欠航。ソラシドエアが2便欠航、1便遅延。

その他の航空会社は今後さらに遅延や欠航が出る可能性。(15日5:30現在)

○自動車関係

・バス関係

高速バスが16路線で運休

事業者名	路線(方面)名	被害状況	備考
いわさきグループ(バス)	福岡～鹿児島線(夜行便)	運休	
大分バス(株)	大分～鹿児島線	運休	
宮崎交通(株)	宮崎～福岡線	運休	
西鉄グループ	福岡～熊本	運休	
西鉄グループ	福岡～延岡	運休	
西鉄グループ	福岡～宮崎	運休	
西鉄グループ	福岡～鹿児島	運休	
西鉄グループ	福岡～鹿児島(夜行便)	運休	

宮崎交通(株)	宮崎～熊本	運休	
宮崎交通(株)	宮崎～新八代	運休	
九州産交バス(株)	福岡～熊本	運休	
九州産交バス(株)	宮崎～新八代	運休	
九州産交バス(株)	熊本～北九州	運休	
JR九州バス(株)	鹿児島ドリーム広島号	運休	
JR九州バス(株)	宮崎～新八代	運休	
JR九州バス(株)	福岡～宮崎	運休	

・バス関係

路線バスが1路線で運休

事業者名	路線(方面)名	被害状況	備考
九州産交バス(株)	水道町～松橋産交	運休	

・トラック関係

九州道下り線の路肩崩落により立ち往生しているトラックについて被害状況等を確認中。
 その他、トラック関係の被害状況については、確認されていない。

○港湾関係(海岸保全施設を含む)(4月15日05:30現在)

1)施設等の点検状況

県名	港湾名	港格	港湾施設	海岸保全施設
熊本県	ミスミコウ 三角港	重要港湾	点検中	点検中
熊本県	八代港	重要港湾	点検中	点検中
熊本県	熊本港	重要港湾	点検中	点検中
熊本県	水俣港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	ヒヤッカシコウ 百貫港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	ホンドコウ 本渡港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	オオモンコウ 大門港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	大浦港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	鬼池港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	富岡港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	姫戸港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	合津港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	佐敷港	地方港湾	点検中	点検中

熊本県	長洲港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	河内港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	高浜港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	牛深港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	田浦港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	<small>ヒナグコウ</small> 日奈久港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	鏡港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	荒尾港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	天草港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	上天草港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	上津深江港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	<small>トロロ</small> 都呂々港	地方港湾	点検中	点検中
熊本県	呑崎港	地方港湾	点検中	点検中
山口県	下関港	重要港湾	点検中	点検中
福岡県	博多港	国際拠点	点検中	点検中
佐賀県	唐津港	重要港湾	点検中	点検中

2) 港湾施設(海岸保全施設含む)の被害状況

都道府県名	管理者名	港格	港湾名	港湾地区名・海岸名及び被害状況等
熊本県	熊本県	重要港湾	熊本港	<ul style="list-style-type: none"> ・熊本港へのアクセス道路(橋梁)が点検中のため港内への車両の進入禁止中 ・岸壁背後の道路に一部亀裂 ・背後の建物を含め倒壊等の大きな被害はない模様 ・引き続き詳細調査

3) 港湾運送事業者の被害状況

- ・現在のところ被害の報告なし。
- ・引き続き調査中

○海事関係

(1)施設等の被害状況

・所管施設等において現時点で被害情報なし

(2)運航状況

事業者名	航路名	運航状況	被害状況
九商フェリー(株)	熊本～島原	熊本港施設確認後判断	
共同フェリー(株)	御所浦～棚底・大道	各港施設確認後判断	

○観光関係(4月15日5:30現在)

【宿泊施設の被害状況】

(1)宿泊施設の被害:7軒

- ① 丸小ホテル(ガラスの破損)
- ② 天草プリンスホテル(ガラスの破損)
- ③ 山口旅館(内壁の剥落)
- ④ ホテル本陣別館(断水)
- ⑤ 空港菊陽グリーンホテル(断水)
- ⑥ 八代グリーンホテル(屋上の水タンク横転)
- ⑦ リバーサイドホテル熊本(外壁破損)

(2)宿泊者の被害:3名

- ① 旅館朝陽
(落下物が頭に当たり、救急車で病院に搬送。7針縫う怪我)
- ② R&Bホテル熊本下通り(ぶつかり、鼻血)
- ③ リバーサイドホテル熊本(かすり傷)

【ツアー客の安否状況】

被害情報なし

【観光施設の被害状況】

熊本城の石垣が一部崩落

○物流関係

【営業倉庫の被害状況】

都道府県	被害件数	被害状況
熊本県	10件	保管物品の荷崩れ、壁のひび割れ、屋根の内張り落下

○官庁施設

・4施設について被害情報あり。詳細確認中

○国営公園

国営海の中道海浜公園 6:00より公園施設を点検予定

国営吉野ヶ里歴史公園 6:00より公園施設を点検予定

○都市公園

・熊本城の石垣が崩壊との報道あり。
・その他の都市公園については、現在のところ被害報告なし。
地整を通じ引き続き情報収集を進める。

○宅地

・現在のところ被害報告なし。
地整を通じ引き続き情報収集を進める。

○下水道

<処理施設>

都道府県名	市町村・流域等名	下水処理場名	被害状況等	対応状況等
熊本県	益城町	益城町浄化センター	停電(非常用発電機運転中)	処理機能は問題なし。非常用発電機の重油残量が少なく、現在重油確保の対応中。(AM9:00までは持つ見込み)
熊本県	嘉島町	嘉島浄化センター	停電(非常用発電機なし)	処理機能停止中(発電機準備中)

<管渠・マンホール>

(熊本市)

液状化によるマンホールの隆起2箇所

マンホール周辺の陥没2箇所、うち1箇所で陥没による車両損傷(けが人なし)

マンホールポンプ : 274箇所中、164箇所巡回確認済み(異常なし)

緊急輸送路及び拠点病院から浄化センターまでの管渠点検中。全体の約50%確認終了(異常なし)

(益城町)

マンホールポンプ : 約50箇所のマンホールポンプ機能停止。夜明けとともに可搬式発電機にて復旧予定。

管路施設 : 液状化によるマンホールの隆起、マンホール周辺の陥没が見つかったが、箇所数は不明。

(嘉島町)

マンホールポンプ : 15箇所のマンホールポンプ機能停止。夜明けとともに可搬式発電機にて復旧予定。

管路施設 : 液状化によるマンホールの隆起が見つかったが、交通に支障があるなどの報告はなし。箇所数は不明。

○下水道

<処理施設>

都道府県名	市町村・流域等名	下水処理場名	被害状況等	対応状況等
熊本県	益城町	益城町浄化センター	停電(非常用発電機運転中)	処理機能は問題なし。非常用発電機の重油残量が少なく、現在重油確保の対応中。(AM9:00までは持つ見込み)
熊本県	嘉島町	嘉島浄化センター	停電(非常用発電機なし)	処理機能停止中(発電機準備中)

<管渠・マンホール>

(熊本市)

液状化によるマンホールの隆起2箇所

マンホール周辺の陥没2箇所、うち1箇所です陥没による車両損傷(けが人なし)

マンホールポンプ : 274箇所中、164箇所巡回確認済み(異常なし)

緊急輸送路及び拠点病院から浄化センターまでの管渠点検中。全体の約50%確認終了(異常なし)

(益城町)

マンホールポンプ : 約50箇所のマンホールポンプ機能停止。夜明けとともに可搬式発電機にて復旧予定。

管路施設 : 液状化によるマンホールの隆起、マンホール周辺の陥没が見つかるが、箇所数は不明。

(嘉島町)

マンホールポンプ : 15箇所のマンホールポンプ機能停止。夜明けとともに可搬式発電機にて復旧予定。

管路施設 : 液状化によるマンホールの隆起が見つかるが、交通に支障があるなどの報告はなし。
箇所数は不明。

問合先:水管理・国土保全局防災課災害対策室 池本 代 表: 03-5253-8111 内線35822 直 通: 03-5253-8461
--