

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 6月 2日

リコール届出番号	3817	リコール開始日	平成28年 6月 3日
届出者の氏名又は名称	株式会社 日本除雪機製作所 代表取締役 光石 正幸	問い合わせ先：品質保証部	TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	原動機（コンロッドキャップ固定ボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車のエンジンにおいて、コンロッドとコンロッドキャップを固定するボルトの製造が不適切なため、当該ボルトが疲労により破断することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、外れたコンロッドがエンジンブロック等を破損させ走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンロッドキャップ固定ボルトを良品に交換する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：自動車使用者に直接通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象台数が少数で、全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車は、シリンダブロック側面に赤色のマーキングをする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	UDS-R03D	「HTR306」	R03D-0053～ R03D-0239 平成25年 10月15日～平成28年 1月15日	148	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年 10月15日～平成28年 1月15日	(計148台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。