

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42354

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 28 年 7 月 14 日

リコール届出番号	外-2352	リコール開始日	平成 28 年 7 月 15 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国 : フランス 製作者名 : ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルームにおいて、燃料ホースの取り回しの指示が不適切なため、燃料ホースとエアコンパイプが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースが摩耗して燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースとエアコンパイプに保護チューブを装着して適切な位置に燃料ホースを取り付ける。なお、燃料ホースに摩耗がある場合は、新品に交換する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2352 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ルノー	ABA-KWK4M	「カンゲー」	VF1KW0DB590654615～VF1KW2UBAE0706697 平成 21 年 3 月 17 日～平成 26 年 6 月 30 日	5715	
	ABA-KWK4MG	「カンゲー ビポップ」	VF1KW2DG5A0657672～VF1KW2DG5B0661922 平成 22 年 3 月 4 日～平成 23 年 1 月 19 日	158	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 3 月 17 日～平成 26 年 6 月 30 日	(計 5873 台)	

【備考】本件は、平成26年12月2日付け届出番号「外2121」にて届け出たものですが、対象車両に漏れがあることが判明したため、対象車両を追加し届け出るものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。