

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月30日

リコール届出番号	3950	リコール開始日	平成28年12月1日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 木下 榮一郎 〔 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 〕		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンクブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの右側燃料タンク取付ブラケットにおいて、当該ブラケット取付部の溶接強度が不足しているため、走行時の振動等により取付部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して燃料タンクが傾き、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクブラケット取付部を点検し、損傷しているものは、対策品に交換し、損傷がないものは、補強材を取り付ける。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 3950 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	WDR-T216F	「TJV983」	T216F-000004～T216F-000195 平成26年10月15日～平成28年6月28日	144	
		「MF4510」	T216F-300001～T216F-300006 平成28年2月15日～平成28年6月8日	6	
キセキ	WDR-T217F	「TJV883」	T217F-000001～T217F-000111 平成26年10月9日～平成28年6月6日	78	
		「MF4509」	T217F-300001～T217F-300002 平成26年12月10日～平成27年11月18日	2	
キセキ	WDR-T218F	「TJV783」	T218F-000002～T218F-000213 平成26年10月4日～平成28年6月27日	164	
		「MF4508」	T218F-300001～T218F-300002 平成27年11月18日～平成28年2月17日	2	
キセキ	WDR-T219F	「TJV703」	T219F-000001～T219F-000143 平成26年10月10日～平成28年6月7日	101	
		「MF4507」	T219F-300001～T219F-300008 平成27年2月3日～平成28年5月20日	8	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	WDR-T220F	「TJV623」	T220F-000001～T220F-000093 平成26年10月10日～平成28年5月27日	80	
		「MF4506」	T220F-300001～T220F-300004 平成26年12月9日～平成28年6月22日	4	
	(計5型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月4日～平成28年6月28日	(計589台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。