


# 改善箇所説明図



注：  は交換部品を示す。

パーキングスタンド（後輪を接地させたまま車体を保持するためのスタンド）装着車の後輪ブレーキにおいて、ブレーキケーブルの組付け作業が不適切なものがあり、ブレーキレバーの遊びが早期に大きくなることがある。そのため、ブレーキレバーを深く握らないとパーキングスタンドが下ろせなくなり、ブレーキケーブルが過度に引っ張られ、最悪の場合、当該ケーブルが切れて後輪ブレーキが利かなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、後輪ブレーキケーブル及び後輪ブレーキレバーを新品と交換する。

識別：パーキングスタンド左側取り付け部付近に白ペイントを塗布する。