


# 改善箇所説明図



## 基準不適合発生箇所

注：  内は交換する部品を示す。

小型トラックの手動式パーキングブレーキにおいて、レバー保持機構のばね力が不適切なため、当該レバーを引き上げた際に、保持機構の歯先どうしがつり合うと、その後、エンジン等の振動でつり合いが外れてレバーが解除することがある。そのため、最悪の場合、車両が動き出すおそれがある。

### 改善の内容

全車両、パーキングブレーキレバーを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の下側に黄色ペイントを塗布する。

