

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成29年4月10日

リコール届出番号	4032	リコール開始日	平成29年4月10日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管において、断熱材の固定方法が不適切なため、断熱材の合わせ部が熱影響によって剥がれ、高温の排気管表面が露出することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、露出部に堆積した糞等が発火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管を対策品に交換し、高温部保護カバー等を追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	部分焼損 1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo4032のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	「XDN-C520」	「WR575」	C520-10001~C520-10282 平成25年10月25日~平成28年10月17日	277	
	「WDP-C614」	「WR6100」	C614-10001~C614-10195 平成25年9月23日~平成28年9月9日	191	
	(全2型式)	(全2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年9月23日~平成28年10月17日	(計468台)	