

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 4月20日

リコール届出番号	4041	リコール開始日	平成29年 4月21日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	電気装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>大型路線バスにおいて、</p> <p>①運転者席上側配電箱内の配線の配索が不適切なため、配線が固定用ブラケットの端子と干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、扉が開閉できなくなるおそれがある。</p> <p>大型・中型路線バスにおいて、</p> <p>②運転者席下側配電箱の側面スイッチの取付け位置が不適切なため、側面スイッチの端子及び配線が放送装置操作器と干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、扉が開閉できなくなるおそれがある。</p> <p>③運転者席下側配電箱内の配線の配索が不適切なため、側面パネル取付け時に配線を挟み込んだものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、扉の開閉ができなくなるおそれがある。</p> <p>④運転者席計器盤配線の配索が不適切なため、配線が計器盤パネルの端子と干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。</p> <p>⑤中扉の光電管配線端子の接続作業が不適切なため、走行中の振動で配線が断線することがある。また、当該端子の防水処理が不適切なため、水浸入で配線が短絡することがある。そのため、最悪の場合、中扉が開閉できなくなるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>①全車両、運転者席上側配電箱内の配線固定用ブラケットに保護材を追加するとともに、当該部の配線を点検し、損傷している場合は配線を補修する。</p> <p>②全車両、以下のいずれかの措置を実施するとともに、当該部の配線を点検し、損傷している場合は補修する。</p> <p>（1）運転者席下側配電箱の側面スイッチ端子を対策品に交換する。</p> <p>（2）放送装置操作器の取付け位置を変更する。</p> <p>（3）配電箱側面スイッチの取付け位置を変更する。</p> <p>③全車両、運転者席下側配電箱の側面パネル取付け部付近の配線に配線保護シートを追加するとともに、当該部の配線を点検し、損傷している場合は補修する。</p> <p>④全車両、運転者席計器盤パネルに保護材を追加するとともに、当該部の配線を点検し、損傷している場合は補修する。</p> <p>⑤全車両、光電管配線の接続部を補修する。</p>		
不具合件数	①、②、③、④、⑤ともに0件	事故の有無	①、②、③、④、⑤ともに無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4041のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QDG-KV290N1 QKG-KV290N1	「日野 ブルーリボン」	KV290N1-7000001～KV290N1-7000215 平成27年10月12日～平成28年10月31日	214	①：105 ②：28 ③：181 ④：156 ⑤：213
	QKG-KV290Q1 QPG-KV290Q1 QRG-KV290Q1				
	SKG-KR290J2	「日野 レインボー」	KR290J2-7000001～KR290J2-7000039 平成28年 6月22日～平成28年10月26日	37	②：1 ③：36 ④：6 ⑤：37
	QSG-HL2ANAP	「日野 ブルーリボン ハイブリッド」	HL2ANA-40011～HL2ANA-40041 平成27年11月13日～平成28年10月13日	31	①：27 ②：1 ③：31 ④：25 ⑤：31
	QSG-HL2ASAP				
	(計 8 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月12日～平成28年11月 3日	(計 493 台)	①：264 ②：104 ③：453 ④：339 ⑤：487

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。