

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 6月 1日

リコール届出番号	4049	リコール開始日	平成29年 6月 2日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト等（取扱書）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	取扱説明書において、「i-Size（アイサイズ）チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」が記載されていないため、保安基準第22条の3 細目告示第30条（協定規則第16号第6改訂版）に適合しない。なお、チャイルドシート固定時の機能上に問題はない。		
改善措置の内容	全車両、「i-Size（アイサイズ）チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」を記載した取扱説明書に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4049のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-FF21S	「イグニス」	FF21S-100119 ～ FF21S-130371 平成28年1月8日～平成29年3月28日	30,250	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年1月8日～平成29年3月28日	(計30,250台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。