


## 改善箇所説明



助手席上部サンバイザー部・エアバッグ警告ラベル  
助手席上部ルーフ部・エアバッグ警告ラベル

### 基準不適合状態



助手席サンバイザーのエアバッグ警告ラベル



助手席ルーフ部のエアバッグ警告ラベル

### 基準適合状態



助手席サンバイザーのエアバッグ警告ラベル



助手席ルーフ部のエアバッグ警告ラベル

※注意：  は貼付する警告ラベルを示す



助手席エアバック  
警告ラベル

### 基準不適合箇所

助手席のサンバイザー等に表示する助手席エアバッグ警告ラベルにおいて、当該ラベルの内容が誤っているため、保安基準第18条の基準に適合しない。

### 改善の内容

全車両、正しい助手席エアバッグ警告ラベルを貼り付ける。

### 識別

エアバッグ警告ラベルの外観で判別が可能であるため、特別な識別は行わない。