




改善箇所説明図



後軸エアサスペンション



スタビライザ

注： は交換する部品を示す。

基準不適合発生箇所

大型トラックにおいて、後軸エアサスペンションのスタビライザアームの強度が不足しているため、旋回を頻繁に繰り返すと、当該アームに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、アームが折損し、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該スタビライザを対策品に交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートに黄色ペイントを塗布する。