



改善箇所説明図

< 取扱説明書 >

< 取扱説明書の不具合発生ページ >



基準不適合発生箇所



補足版の記載

不具合の内容

取扱説明書において、「i-Size (アイサイズ) チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」が記載されていないため、保安基準第22条の3 細目告示第30条 (協定規則第16号第6改訂版) に適合しない。なお、チャイルドシート固定時の機能上に問題はない。

改善措置の内容

全車両、「i-Size (アイサイズ) チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」を記載した補足版を車両取扱説明書に貼付する。

識別： 「i-Size (アイサイズ) チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」を記載した補足版の搭載の有無にて識別できる。