

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年9月28日

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-2541 | リコール開始日 | 平成29年9月29日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 車体(リアランプユニット) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因 | 車両の外装において、ボディ形状の設計が不適切なため、リアランプユニット端部の一部(曲率半径2.5mm未満)が露出している。そのため、保安基準第18条の基準に適合しない。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、左右のリアランプユニット端部の露出部位を覆うプロテクタを装着する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | ドイツ本社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置 | ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2541のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----------|------------|---------|--|------------|----|
| メルセデス・ベンツ | LDA-447811 | 「V220d」 | WDF44781123030512～WDF44781123271639 平成27年5月23日～平成29年4月21日 | 1,043 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成27年5月23日～平成29年4月21日 | (計1,043台) | |

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。