

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年10月3日

リコール届出番号	4121	リコール開始日	平成29年10月4日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 木下 榮一郎 〔 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 〕		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ワイヤーハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①農耕トラクタのメインハーネスにおいて、配索方法が不適切なため、機体の金属部品と接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。 ②農耕トラクタのメインハーネスにおいて、ハーネスの固定方法が不適切なため、ブレーキペダル固定用ピンと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。 ③農耕トラクタのハーネスにおいて、リレー接合用のカプラーの選定が不適切なため、接触不良が発生するものがある。そのため、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、保護部材を追加する。 ②全車両、ハーネスを固定するホルダを追加する。 ③全車両、カプラー形状が適合するリレーと交換する。		
不具合件数	①12件 ②1件 ③2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍にNO.4121のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	YDN-T227F	「NTA603FF」	T227F-000001～T227F-000259 平成27年4月13日～平成29年7月5日	239	①239 ②47 ③71
		「NTA603FFC」	T227F-300001～T227F-300081 平成27年4月15日～平成29年6月26日	76	①76 ②15 ③20
		「NT603FF」	T227F-100001～T227F-100171 平成27年4月15日～平成29年7月3日	142	①142 ②22 ③60
キセキ	YDN-T228F	「NTA543FF」	T228F-000001～T228F-000238 平成27年4月15日～平成29年6月23日	211	①211 ②44 ③75
		「NTA543FFC」	T228F-300001～T228F-300081 平成27年5月14日～平成29年7月6日	80	①80 ②14 ③14
		「NT543FF」	T228F-100001～T228F-100164 平成27年4月17日～平成29年6月27日	145	①145 ②22 ③64
		「NT543FFC」	T228F-500001～T228F-500018 平成27年5月18日～平成29年6月23日	17	①17 ②5 ③11

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	YDN-T229F	「NTA503FF」	T229F-000001～T229F-000187 平成27年5月12日～平成29年6月23日	182	①182 ②23 ③54
		「NTA503FFC」	T229F-300001～T229F-300055 平成27年5月20日～平成29年7月7日	54	①54 ②2 ③10
キセキ	YDM-T230F	「NT483FF」	T230F-100001～T230F-100124 平成27年9月11日～平成29年7月7日	97	①97 ②10
		「NT483FFC」	T230F-500001～T230F-500012 平成27年10月16日～平成29年6月28日	12	①12 ②2
		「NTA453」	T230F-000001～T230F-000160 平成27年7月27日～平成29年7月7日	158	①158 ②16 ③1
		「NTA453FFC」	T230F-300001～T230F-300039 平成27年7月24日～平成29年7月7日	38	①38 ②2 ③1
キセキ	YDM-T231F	「NT433FF」	T231F-100001～T231F-100149 平成27年7月28日～平成29年7月6日	120	①120 ②11 ③1
		「NT433FFC」	T231F-500001～T231F-500017 平成27年10月14日～平成29年6月27日	15	①15 ②2
		「NTA403」	T231F-000001～T231F-000126 平成27年9月10日～平成29年7月8日	120	①120 ②15
		「NTA403FFC」	T231F-300001～T231F-300018 平成27年10月14日～平成29年6月6日	18	①18 ②1
キセキ	YDM-T232F	「NTA343」	T232F-000003～T232F-000576 平成27年6月8日～平成29年7月6日	539	①539 ②55 ③31
		「NTA343C」	T232F-300001～T232F-300113 平成27年7月24日～平成29年6月26日	113	①113 ②7 ③1
		「NT343」	T232F-100001～T232F-100527 平成27年9月10日～平成29年7月10日	420	①420 ②23
		「NT343C」	T232F-500001～T232F-500036 平成27年10月8日～平成29年6月22日	36	①36 ②4
キセキ	YDM-T233F	「NTA313」	T233F-000001～T233F-000166 平成27年9月10日～平成29年6月14日	137	①137 ②12
		「NT313」	T233F-100001～T233F-100431 平成27年9月10日～平成29年7月8日	360	①360 ②16
		「NT313C」	T233F-500001～T233F-500017 平成27年10月10日～平成29年1月19日	17	①17 ②3
		「NTA303」	T233F-600001～T233F-600170 平成28年8月1日～平成28年10月31日	170	①170
キセキ	YDM-T234F	「NTA283」	T234F-000001～T234F-000184 平成27年9月11日～平成29年5月10日	152	①152 ②8
		「NTA283C」	T234F-300001～T234F-300016 平成27年10月14日～平成29年3月16日	16	①16 ②1
		「NT283」	T234F-100001～T234F-100191 平成27年9月10日～平成29年6月27日	182	①182 ②4
	(計 8型式)	(計28車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月13日～平成29年7月10日	(計3,866台)	①3,866 ②386 ③414

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。