連絡先 自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42354

アドレス http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 11 月 8 日

リコール届出番号	外-2559	リコール開始日	平成 29 年 11 月 8 日		
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナ 問い合わせ	製作者名:バ			
不具合の部位(部品名)	後部反射器 (リアバンパー リフレクター)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 改善措置の内容	後部反射器において、当該反射器の製造が不適切なため、反射器の表面部 (レンズ部)が正しく成型されていないものがある。そのため、反射照度 が不足し、保安基準第38条の基準に適合しないおそれがある。 全車両、後部反射器を良品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	BMW 本社からの情報による。				
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	・使用者:ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近 に、外-2559 ステッカーを貼付する。				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
BMW L	LDA-FW20	0 「BMW 523d」	WBAFW120X0D273626 ~ WBAFW12060D276930 平成 25 年 1 月 31 日 ~ 平成 25 年 4 月 30 日	176	
			WBAFW12060D339279 ~ WBAFW12000D339875 平成 25 年 5 月 7 日 ~ 平成 25 年 6 月 21 日	6	
			WBA5C32030D197313 平成 25 年 6 月 29 日	1	
	DBA-XG20	DBA-XG20 「BMW 523i」	WBAXG12010DX52762 ~ WBAXG12000DX54096 平成 25 年 2 月 20 日 ~ 平成 25 年 3 月 21 日	121	
			WBAXG12060D291302 ~ WBAXG12090D292119 平成 25 年 3 月 21 日 ~ 平成 25 年 6 月 17 日	95	
			WBAXG12050D399703 ~ WBAXG12000D399771 平成 25 年 6 月 20 日 ~ 平成 25 年 6 月 21 日	3	
			WBAXG12080D443161 ~ WBAXG12080D443239 平成 25 年 6 月 25 日 ~ 平成 25 年 6 月 27 日	3	
			WBA5A32050D196301 ~ WBA5A32080D196308 平成 25 年 6 月 28 日 ~ 平成 25 年 6 月 29 日	8	

DBA-XG28	「BMW 528i」	WBAXG32050D121878 ~ WBAXG32030D122298 平成 25 年 1 月 31 日 ~ 平成 25 年 6 月 12 日	49	
		WBAXG310X0DW44489 ~ WBAXG31030DW44673 平成 25 年 3 月 11 日 ~ 平成 25 年 3 月 20 日	2	
		WBAXG31040D244699 ~ WBAXG31010D245003 平成 25 年 4 月 5 日 ~ 平成 25 年 4 月 23 日	3	
		WBAXG32030D354433 平成 25 年 6 月 26 日	1	
DBA-FR35	「BMW 535i」	WBAFR71070DZ67475 ~ WBAFR71000DZ67740 平成 25 年 2 月 5 日 ~ 平成 25 年 4 月 18 日	4	
		WBAFR72070DZ32871 ~ WBAFR72090DZ32970 平成 25 年 2 月 8 日 ~ 平成 25 年 6 月 21 日	8	
DAA-FZ35	「BMW ActiveHybri d5」	WBAFZ92040DY75248 ~ WBAFZ920X0DY75402 平成 25 年 2 月 3 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日	47	
ABA-FR44	「BMW 550i」	WBAFR91030C766013 ~ WBAFR91040C766036 平成 25 年 2 月 20 日 ~ 平成 25 年 4 月 17 日	2	
計6型式	計6車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 1 月 31 日 ~ 平成 25 年 6 月 29 日	計 529 台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。