

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年10月26日

リコール届出番号	外-2397	リコール開始日	準備が整い次第	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	車両により搭載しているエアバッグのインフレーターの取付方法が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席用エアバッグインフレーターを対策品と交換する。 ②運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 ③運転席用エアバッグユニットとステアリングホイールを対策品と交換する。 なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2397ステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VW パートCC	WVWZZZ3CZ9E508730～WVWZZZ3CZ9E509056 平成20年8月20日	3	
		VW up!	WVWZZZAAZDD003679～WVWZZZAAZDD004916 平成24年6月26日	5	
		VW ゴルフ 1.4	WVWZZZ1KZAW005256～WVWZZZ1KZAW009074 平成21年7月13日	2	
		マルチバン 3.2 V6	WV2ZZZ7HZ9H090752～WV2ZZZ7HZ9H091526 平成21年3月3日	2	
	ABA-1KCAV	VW ゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZ9P444428～WVWZZZ1KZAW416650 平成21年1月27日～平成22年7月21日	4,223	
	ABA-1KCAX	VW ゴルフ 1.4/90kW	WVWZZZ1KZ9P463046～WVWZZZ1KZAW199440 平成21年3月3日～平成22年1月5日	905	

フォルクスワーゲン	ABA-3CBWSC	VW パサートCC 3.6 V6 4M	WVWZZZ3CZ9E500431～WVWZZZ3CZCE545797 平成20年8月20日～平成23年12月17日	643	
	ABA-3CCAWC	VW パサートCC 2.0T	WVWZZZ3CZ9E500364～WVWZZZ3CZAE501333 平成20年8月20日～平成21年7月13日	302	
	ABA-3CCCZC	VW パサートCC 2.0T	WVWZZZ3CZAE544500～WVWZZZ3CZCE540010 平成22年3月22日～平成23年11月2日	167	
	ABA-3CCCZF	VW パサート オールトラック	WVWZZZ3CZCE142406～WVWZZZ3CZEE177796 平成24年4月9日～平成26年7月18日	856	
	ABA-3CCDA	VW パサート ヴァリアント 1.8T	WVWZZZ3CZAE066268～WVWZZZ3CZAE179137 平成22年1月20日～平成22年10月20日	815	
	ABA-3CCDAC	VW CC 1.8T	WVWZZZ3CZCE715219～WVWZZZ3CZEE540263 平成24年5月18日～平成26年7月15日	612	
	ABA-6RCGG	VW ポロ 1.4 / 63kW	WVWZZZ6RZAU000098～WVWZZZ6RZAU040939 平成21年8月27日～平成22年5月17日	7,118	
	ABA-9NBKY	VW ポロ 1.4 / 55kW	WVWZZZ9NZ7U044848～WVWZZZ9NZ7U055617 平成19年8月10日～平成19年9月14日	128	
	ABA-9NBTS	VW ポロ 1.6	WVWZZZ9NZ7U044840～WVWZZZ9NZ9U020499 平成19年8月10日～平成21年8月3日	3,037	
	DBA-1KCAV	VW ゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZBW000217～WVWZZZ1KZDW077270 平成22年7月5日～平成24年11月17日	3,435	
	DBA-1KCAVK	VW ゴルフ カブリオレ1.4 / 118kW	WVWZZZ1KZCK003245～WVWZZZ1KZDK004976 平成23年7月30日～平成24年11月2日	1,127	
	DBA-1KCAX	VW ゴルフ 1.4/90kW	WVWZZZ1KZAW243409～WVWZZZ1KZDW110812 平成22年1月20日～平成25年1月7日	1,500	
	DBA-1KCTH	VW ゴルフ 1.4 / 118kW	WVWZZZ1KZDW034126～WVWZZZ1KZDW112127 平成24年10月29日～平成25年2月13日	100	
	DBA-1KCTHK	VW ゴルフ カブリオレ1.4 / 118kW	WVWZZZ1KZDK001220～WVWZZZ1KZEK005708 平成24年9月12日～平成26年2月11日	111	
	DBA-3CCAX	VW パサート セダン 1.4T	WVWZZZ3CZBP313775～WVWZZZ3CZEP022285 平成23年2月25日～平成26年7月15日	3,595	
		VW パサート ヴァリアント 1.4T	WVWZZZ3CZBE316772～WVWZZZ3CZEE165243 平成23年2月21日～平成26年6月17日	8,782	
	DBA-6RCBZ	VW ポロ 1.2 / 77kW	WVWZZZ6RZAU041141～WVWZZZ6RZEU053711 平成22年4月8日～平成26年9月17日	50,571	
	DBA-6RCBZW	VW クロスポロ 1.2 / 77kW	WVWZZZ6RZAU055064～WVWZZZ6RZEU053709 平成22年5月20日～平成26年5月27日	3,531	
	DBA-7NCAV	VW シャラン 1.4 / 110kW	WVWZZZ7NZBV005991～WVWZZZ7NZDV009936 平成22年10月21日～平成24年11月2日	6,153	
	DBA-7NCTH	VW シャラン 1.4 / 110kW	WVWZZZ7NZDV004213～WVWZZZ7NZEVO45003 平成24年9月20日～平成26年8月8日	3,420	
DBA-AAACHY	VW up! 1.0 / 55kW	WVWZZZAAZDD000124～WVWZZZAAZED139431 平成24年7月14日～平成26年7月18日	23,569		

フォルクスワーゲン	GH-9NBKY	VW ホﾟロ 1.4	WVWZZZ9NZ7U034275～WVWZZZ9NZ7U055574 平成19年4月9日～平成19年8月20日	1,713	
	GH-9NBTS	VW ホﾟロ 1.6	WVWZZZ9NZ7U035454～WVWZZZ9NZ7U055635 平成19年4月9日～平成19年8月20日	484	
	(計 25 型式)	(計 22 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 4 月 9 日～平成 26 年 9 月 17 日	(計 126,909 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。