

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 29 年 12 月 14 日

リコール届出番号	4161	リコール開始日	平成 29 年 12 月 14 日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 代表取締役 五十川 龍之 問合せ先 : 広島工場 品質管理課 TEL 082-428-8604		
不具合の部位 (部品名)	その他(脱着装置付コンテナ専用車の塵芥収集用コンテナのリヤカバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	脱着装置付コンテナ専用車の塵芥収集用コンテナにおいて、後端メンバとリヤカバーの溶接が不適切なため、走行時の振動等により、当該溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、リヤカバーが脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全製品、溶接状態を点検し、溶接に不備のあるものは追加で溶接を実施し、加えて、後端メンバとリヤカバー間にブラケット材を追加し、ボルト締結を追加する。		
不具合の件数	5件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者 : 電話もしくは訪問し通知する。ホームページに掲載する。 自動車分解整備事業者 : 全ユーザーを把握しているので周知のための処置はとらない。 改善実施済コンテナには、製造銘板部にNo. 4161のステッカーを貼付する。		

車名	型式	リコール対象製品の製造番号の範囲及び製作期間	リコール対象台数	備考
新明和	CNA5-59G	H004401310 ~ H606427834 平成11年4月26日 ~ 平成17年7月13日	3	3トン車用コンテナ
新明和	CNA6-59G**	H404419633 ~ H809434219 平成15年4月24日 ~ 平成19年9月26日	6	4~7トン車用コンテナ
新明和	CNA7-59G**	H005401529 ~ H709454817 平成11年5月19日 ~ 平成28年9月20日	75	4~7トン車用コンテナ
新明和	CNA8-59G**	F906308010 ~ H805456896 平成10年6月24日 ~ 平成29年5月23日	182	4~7トン車用コンテナ
新明和	CNA8-59U**	H306416024 ~ H411422399 平成14年6月17日 ~ 平成15年11月28日	2	4~7トン車用コンテナ
新明和	CNA9-59G**	H305415833 ~ H601449646 平成14年5月20日 ~ 平成27年1月30日	15	4~7トン車用コンテナ
新明和	CNA10-59G**	H111409497 ~ H605450631 平成12年12月6日 ~ 平成27年6月1日	20	4~7トン車用コンテナ
新明和	CNR10-59G**	H205411154 ~ H208412369 平成13年5月18日 ~ 平成13年8月20日	2	4~7トン車用コンテナ
	(計 8型式)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年6月24日 ~ 平成29年5月23日	(計305台)	

【注意事項】リコール対象製品の製造番号の範囲及び製作期間には、対象とならない製品も含まれている場合があります。