

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月25日

リコール届出番号	4181	リコール開始日	平成30年1月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（ピストン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック用エンジンにおいて、ピストン燃焼室壁部に燃焼による熱と圧力が繰り返し作用し、そのダメージが蓄積して亀裂に至るものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ピストン燃焼室壁部の亀裂が進行して穴が開き、最悪の場合、エンジンの出力低下及び白煙排出により、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両走行データを確認し、負荷及びその頻度の高い車両はエンジンを良品に交換する。		
不具合件数	340件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4181のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CXE77A QKG-CXE77A	「ギガ」	CXE77A-7000003～CXE77A-7000196 平成22年9月6日～平成24年6月27日	8	
	LKG-CXG77A QKG-CXG77A		CXG77A-7000004～CXG77A-7000087 平成22年11月12日～平成25年2月1日	25	
	LKG-CXM77A QKG-CXM77A		CXM77A-7000001～CXM77A-7000041 平成22年11月15日～平成25年4月16日	40	
	LKG-CXY77AJ QKG-CXY77AJ		CXY77AJ-7000004～CXY77AJ-7000137 平成22年8月27日～平成25年5月17日	33	
	LKG-CXZ77AT QKG-CXZ77AT		CXZ77AT-7000006～CXZ77AT-7003624 平成22年6月3日～平成25年5月25日	2,723	
	LKG-CYE77AZ QKG-CYE77AZ		CYE77AZ-7000020～CYE77AZ-7000073 平成23年6月28日～平成25年2月19日	12	
	LKG-CYG77AM		CYG77AM-7000163 平成23年10月22日	1	
	LKG-CYH77A QKG-CYH77A		CYH77A-7000003～CYH77A-7000182 平成22年7月8日～平成25年5月17日	171	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CYJ77A LKG-CYJ77AA QKG-CYJ77A QKG-CYJ77AA	「ギガ」	CYJ77A-7000010～CYJ77A-7006750 平成22年6月18日～平成25年5月28日	5,266	
	LKG-CYJ77AL QKG-CYJ77AL		CYJ77AL-7000002～CYJ77AL-7000028 平成22年10月6日～平成24年5月15日	21	
	LKG-CYJ77AZ QKG-CYJ77AZ		CYJ77AZ-7000004～CYJ77AZ-7000044 平成22年10月4日～平成25年2月21日	29	
	LKG-CYL77A LKG-CYL77AA QKG-CYL77A QKG-CYL77AA		CYL77A-7000007～CYL77A-7003784 平成22年5月27日～平成25年5月28日	2,647	
	LKG-CYL77AM QKG-CYL77AM		CYL77AM-7000005～CYL77AM-7000259 平成22年8月17日～平成25年5月25日	154	
	LKG-CYL77AZ QKG-CYL77AZ		CYL77AZ-7000001～CYL77AZ-7000079 平成22年7月29日～平成25年5月7日	54	
	LKG-CYM77A QKG-CYM77A		CYM77A-7000002～CYM77A-7000307 平成22年7月20日～平成25年5月25日	255	
	LKG-CYM77AM QKG-CYM77AM		CYM77AM-7000004～CYM77AM-7000265 平成22年7月29日～平成25年5月22日	223	
	LKG-CYM77AZ QKG-CYM77AZ		CYM77AZ-7000001～CYM77AZ-7000009 平成22年10月26日～平成24年9月25日	9	
	LKG-CYY77A QKG-CYY77A		CYY77A-7000001～CYY77A-7000271 平成22年6月11日～平成25年5月22日	204	
	LKG-CYY77AJ QKG-CYY77AJ		CYY77AJ-7000001～CYY77AJ-7000070 平成22年8月27日～平成25年5月24日	56	
	LKG-CYY77AY QKG-CYY77AY		CYY77AY-7000003～CYY77AY-7000758 平成22年8月27日～平成25年4月22日	96	
	LKG-CYY77AZ QKG-CYY77AZ		CYY77AZ-7000001～CYY77AZ-7000015 平成22年7月30日～平成25年5月23日	12	
	LKG-CYZ77A QKG-CYZ77A		CYZ77A-7000002～CYZ77A-7000456 平成22年6月17日～平成25年5月24日	365	
	LKG-CYZ77AJ QKG-CYZ77AJ		CYZ77AJ-7000001～CYZ77AJ-7000100 平成22年7月31日～平成25年5月20日	95	
	LKG-CYZ77AM QKG-CYZ77AM		CYZ77AM-7000003～CYZ77AM-7000730 平成22年6月10日～平成25年5月22日	651	
	LDG-CYZ77AMQ QDG-CYZ77AMQ		CYZ77AMQ-7000005～CYZ77AMQ-7000048 平成22年10月4日～平成25年2月20日	19	
	LDG-CYZ77AV QDG-CYZ77AV		CYZ77AV-7000004～CYZ77AV-7000037 平成23年1月26日～平成25年5月20日	20	
	LKG-EXD77AD QKG-EXD77AD		EXD77AD-7000003～EXD77AD-7000235 平成22年9月21日～平成25年5月23日	183	
	LKG-EXD77AG QKG-EXD77AG		EXD77AG-7000004～EXD77AG-7000109 平成22年10月20日～平成25年5月22日	92	
LKG-EXD77AL QKG-EXD77AL	EXD77AL-7000002～EXD77AL-7000014 平成22年12月28日～平成25年5月22日	7			
	(計61型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月27日～平成25年5月28日	(計13,471台)	

(備考) 本届出は、平成26年5月29日付け「届出番号3364」のリコール届出において、新たな原因が判明し、これまでの対策が不十分であったことから、再度届出を行うものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。