

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 2月23日

リコール届出番号	4194	リコール開始日	平成30年 2月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 日本除雪機製作所 代表取締役 光石 正幸	問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（車両走行制御用基板）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車の変速機において、制御器の設置箇所が不適切なため、暖房による熱の影響により、車両走行制御用基板が高温となり、DC-DCコンバータが正常に作動しなくなることがある。 そのため、前後進レバーの位置により車速の増減速を制御するオペアンプの電源が断たれ、増減速制御が不能となり、最悪の場合、意図しない速度で発進するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両走行制御用基板を対策品に交換し、加えて、制御器カバーに冷却ファンを取付ける。		
不具合件数	3 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車使用者 : 自動車使用者に直接通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : 対象台数が少数で、全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車は、グローブボックス上フタの左蝶番部に白色のマーキングをする。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	YDS-R03E	「HTR308」	R03E-0001～ R03E-0105 平成28年 1月12日～平成30年 1月18日	94	
	YDS-R06E	「HTR408」	R06E-0001～ R06E-0019 平成28年 1月12日～平成29年 12月 4日	14	
	YDS-R01E	「HTR608」	R01E-0001～ R01E-0011 平成28年11月 4日～平成29年11月 1日	6	
	(計 3 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年 1月12日～平成30年 1月18日	(計 114 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。