

## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

エンジン  
コントロールユニット



注:  は対象部品を示す

エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、ブレーキによる減速時において、車両が停止する直前や、エコストップからの再始動直後にエンストすることがある。そのため、運転者が走行を開始しようとしても速やかに発進できないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットとトランスミッションコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。

識別: 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。