

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 2月28日

リコール届出番号	外-2612		リコール開始日	平成30年3月1日	
届出者の氏名又は名称	株式会社ブライト 代表取締役社長 佐々木 英夫 問い合わせ先： 株式会社カワサキモータースジャパン(お客様相談室) 0120-400-819		製作国：日本 製作者名：川崎重工業株式会社		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ギヤ)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機において、トランスミッションギヤの強度が不足しているため、変速時にギヤに過度の衝撃が加わるとトランスミッションのアウトプットギヤが破損することがある。そのため、ギヤが変速できなくなり、走行不能となるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、アウトプットギヤ2速、3速、4速、およびインプットギヤ2速を対象品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	業務提携会社からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者特定可能なため周知しない。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプに外No. 2612のステッカーを貼付ける。 				
145車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	ZX1000S	Ninja ZX-10R	JKAZXT00SSA003253～JKAZXT00SSA015354 平成28年3月24日～平成30年2月26日	700台	
	ZX1000Z	Ninja ZX-10RR	JKAZXT00ZZA000428～JKAZXT00ZZA003035 平成29年4月17日～平成29年11月6日	145台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年3月24日～平成30年2月26日	(845台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。