

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 3 月 16 日

リコール届出番号	外-2606	リコール開始日	平成 30 年 3 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 七五三木敏幸	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハ・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	車体(ハウジングライナー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントフェンダにおいて、ハウジングライナーの形状が不適切なため、ハンドルを最大切れ角まで操舵した場合、フロントタイヤがハウジングライナーに接触する。そのため、保安基準第 11 条の基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ハウジングライナーを対策品に交換し、フロントタイヤを小径のものに変更する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ＊ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2606 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	-991MA175-	「911 GT3RS」	WP0ZZZ99ZGS185080~WP0ZZZ99ZGS191838 平成 27 年 6 月 22 日~平成 29 年 2 月 10 日	313	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 6 月 22 日~平成 29 年 2 月 10 日	(計 313 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。