

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年3月28日

リコール届出番号	4222	リコール開始日	平成30年 4月16日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先: サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	車体(フェンダ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	4軸コンテナ専用車において、3、4軸目のフェンダの強度が不足しているため、走行振動等により、天面板取付部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、天面板が脱落して他の交通の妨げとなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、3、4軸目のフェンダについて、 ①天面板を対策品に交換する。 ②天面板に補強材を追加する。 ③天面板固定ボルト部に防振ゴムを追加、平座金を対策品に交換する。			
不具合件数	10件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、電話または直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4222のステッカーを貼付けする。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYJ51W5	「ギガ」	CYJ51W5-3000140～CYJ51W5-7000567 平成16年2月9日～平成17年9月6日	5	
	PJ-CYJ51W6		CYJ51W6-7000623～CYJ51W6-7000981 平成17年11月29日～平成18年10月5日	4	
	PJ-CYJ77W6		CYJ77W6-7000779～CYJ77W6-7000783 平成19年1月25日	2	
	PKG-CYJ77W8		CYJ77W8-7002034 平成20年4月23日	1	
	PDG-CYJ77W8		CYJ77W8-7004709 平成22年4月18日	1	
	LKG-CYJ77AA		CYJ77A-7003152 平成24年2月17日	1	
	QKG-CYJ77AA		CYJ77A-7005336～CYJ77A-7013838 平成24年12月10日～平成28年2月28日	50	
	QKG-CYJ77BA		CYJ77B-7000892～CYJ77B-7008690 平成28年5月10日～平成29年12月5日	77	
	QPG-CYJ77BA		CYJ77B-7000100～CYJ77B-7007528 平成28年3月17日～平成29年8月23日	12	
日野	BDG-FW1EXYJ	「日野プロフィア」	FW1EXY-18362 平成22年2月17日	1	
	BDG-FW1EZYJ		FW1EZY-10661～FW1EZY-10666 平成20年7月6日～平成20年7月27日	2	
	QKG-FW1EXBJ		FW1EXB-15933 平成25年10月18日	1	
	QKG-FW1EXEJ		FW1EXE-10205～FW1EXE-10337 平成26年9月16日	2	
	QPG-FW1EXEJ		FW1EXE-14734～FW1EXE-20444 平成28年3月3日～平成29年8月21日	10	
	(計14型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年2月9日～平成29年12月5日	(計169台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。