

| | |
|-----|--|
| 連絡先 | 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp |
|-----|--|

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年4月11日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 4240 | リコール開始日 | 平成30年4月12日 |
| 届出者の氏名又は名称 | トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 制動装置（駐車ブレーキ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 手動式駐車ブレーキレバーにおいて、保持機構のばね力が不適切なため、レバーを引き上げた際に保持用ギヤの歯先同士がすり合った状態で保持されると、振動等が加わった場合につり合いが外れ、当該レバーが解除されることがある。そのため、駐車制動力が低下し、最悪の場合、駐車状態の車両が動き出すおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、駐車ブレーキレバーを対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 他社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4240のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|--|-----------------|--|------------|------------------|
| トヨタ | ADF-KDY221 LDF-KDY221 QDF-KDY221 | 「ダ」付 「トヨエース」 | KDY221-8000000～KDY221-8006705 平成19年8月13日～平成28年10月3日 | 2,523 | センターパーキングブレーキ仕様車 |
| | ADF-KDY231 LDF-KDY231 QDF-KDY231 | | KDY231-8000000～KDY231-8027391 平成19年8月13日～平成28年10月4日 | 19,659 | |
| | ADF-KDY241V LDF-KDY241V | | KDY241-0001001～KDY241-0001397 平成19年8月13日～平成28年9月9日 | 338 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール 対象車の台数 | 備考 |
|-----|------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| トヨタ | ADF-KDY281 | 「ダイ」 「トヨエス」 | KDY281-0001009～KDY281-0017571 | 3,331 | センター パーキン グブレー キ仕様車 |
| | LDF-KDY281 | | 平成19年9月13日～平成28年9月30日 | | |
| | ABF-TRY220 | TRY220-0105800～TRY220-0115582 | 3,195 | | |
| | | 平成19年9月12日～平成28年10月3日 | | | |
| | ABF-TRY230 | TRY230-0109497～TRY230-0127146 | 11,675 | | |
| | | 平成19年8月13日～平成28年9月30日 | | | |
| | NBG-TRY231 | TRY231-0001001～TRY231-0002251 | 1,161 | | |
| | | 平成19年11月14日～平成28年9月15日 | | | |
| | NBG-TRY281 | TRY281-0001001～TRY281-0001214 | 194 | | |
| | | 平成19年11月14日～平成28年7月27日 | | | |
| | (計14型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成19年8月13日～平成28年10月4日 | (計42,076台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。