

・リエゾンの派遣状況

(単位:人)

派遣先		派遣元	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	合計	合計 (市町村)
都道府県	市町村等		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
島根県	島根県	中国地整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	23
	島根県	中国運輸	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	大田市	中国地整	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	22
	出雲市	中国地整	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
	雲南市	中国地整	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	川本町	中国地整	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	美郷町	中国地整	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
合計			13	8	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	69	69	

○中国地方整備局は、防災ヘリ(愛らんど号)による上空からの調査を実施(4/9)

○震度5強以上を観測した島根県大田市において、土砂災害警戒情報の発表基準を通常の8割に引き下げた暫定運用について記者発表。(4/9)

○ホットライン

・松江国道所長から大田市長にホットラインにより状況確認(4月9日2:29)

○資材提供

・大田市及び美郷町からの支援要請により、国土交通省が保有する資材を提供

太田市：ブルーシート530枚、土のう袋2,000枚、ロープ1,300m (4/9 15:15引渡し)

ブルーシート1,140枚 (4/10 引渡し)

土のう袋4,000枚、ロープ1,000m (4/11 引渡し)

美郷町：ブルーシート100枚、土のう袋1,000枚、ロープ1,000m (4/9 17:30引渡し)

ブルーシート500枚 (4/11 引渡し)

4. 気象庁の対応

○記者会見(4月9日3時40分)

○大雨警報・注意報(土壌雨量指数基準)、土砂災害警戒情報の発表基準を通常基準より引き下げた暫定基準による運用を開始(4月9日5時～)

○震度観測点の観測環境調査等のため気象庁機動調査班(JMA-MOT)を松江地方気象台より派遣(4月9日)

○松江地方気象台より、島根県や大田市において、地震の概要等について解説

5. 海上保安庁の対応

(1)対応体制

・9日01:33 第八管区島根県西部地震災害対策室を設置

・9日01:36 海上保安庁対策室を設置

(2)対応状況

・所管施設等に被害情報なし、9日01:50に航行警報発出済み。

・巡視船艇9隻(巡視船6隻、巡視艇3隻)により沿岸部等の被害調査実施、被害情報なし。

・航空機2機(固定翼1機、回転翼1機)により沿岸部等の被害調査実施、被害情報なし。

・機動救難士(2人)回転翼航空機に同乗。

・島根県庁、浜田市、大田市及び江津市に各2名、計8名リエゾン派遣。【4/9(13:05解除)まで、のべ8人・日派遣】

6. 所管施設等の状況

○河川

○点検状況

<国管理河川>

整備局等	水系	河川	一次点検		二次点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
中国	斐伊川	斐伊川	4月9日 2:35	4月9日 4:15	4月9日 6:00	4月9日 17:00
中国	斐伊川	神戸川	4月9日 2:50	4月9日 4:20	4月9日 6:00	4月9日 18:00
中国	斐伊川	放水路	4月9日 2:50	4月9日 4:00	4月9日 6:00	4月9日 15:00
中国	江の川(下流)	江の川(下流)	4月9日 2:42	4月9日 6:20	4月9日 5:25	4月9日 17:30

<都道府県管理河川>

	都道府県	水系	河川	一次点検		二次点検		備考
				開始時間	終了時間	開始時間	終了時間	
1	島根県	1級水系斐伊川	エンジカガワ 遠所川	6:00	15:00	対象外		1次 異常無し
2	島根県	1級水系斐伊川	赤川	6:00	15:00	対象外		1次 異常無し
3	島根県	1級水系斐伊川	斐伊川	6:00	15:00	対象外		1次 異常無し
4	島根県	1級水系斐伊川	久野川	6:00	15:00	対象外		1次 異常無し
5	島根県	1級水系斐伊川	三谷川	6:00	15:00	対象外		1次 異常無し
6	島根県	1級水系斐伊川	三刀屋川	6:00	15:00	対象外		1次 異常無し
7	島根県	1級水系江の川	ニコリカガワ 濁川	6:00	10:05	対象外		1次 異常無し
8	島根県	1級水系江の川	コウキダニカガワ 河木谷川	6:00	10:05	対象外		1次 異常無し
9	島根県	2級水系静間川	静間川	5:30	9:00	対象外		1次 異常無し
10	島根県	2級水系静間川	三瓶川	5:30	7:20	対象外		1次 異常無し
11	島根県	2級水系静間川	笹川	5:30	9:00	対象外		1次 異常無し
12	島根県	2級水系静間川	銀山川	5:30	9:00	対象外		1次 異常無し
13	島根県	2級水系静間川	忍原川	5:30	7:20	対象外		1次 異常無し
14	島根県	2級水系宅野川	宅野川	5:30	7:20	対象外		1次 異常無し
15	島根県	2級水系潮川	潮川	5:30	7:20	対象外		1次 異常無し
16	島根県	2級水系潮川	アマコウチカガワ 天河内川	5:30	7:20	対象外		1次 異常無し

■被害状況

<国管理河川>

異常個所なし

<都道府県管理河川>

都道府県	水系	河川	市町村	被害状況		対策状況	進捗
				状態	件数		
島根県	斐伊川	カドカガワ 神戸川	出雲市	その他	1	調査中	

○管理ダム(直轄・補助)

直轄 3ダム:異常なし(菅沢・志津見・尾原)

補助 11ダム:異常なし

利水 19ダム:異常なし

計 33ダム:異常なし

1)国土交通省管理ダム(河川管理施設のダム)

ダム名	水系名	一次点検	二次点検
菅沢	日野川	完了 異常なし	完了 異常なし
志津見	神戸川	完了 異常なし	完了 異常なし
尾原	斐伊川	完了 異常なし	完了 異常なし

2)道府県管理ダム(河川管理施設のダム)

ダム名	道府県名	一次点検	二次点検
賀祥	鳥取	完了 異常なし	対象外
八戸	島根	完了 異常なし	対象外
御部	島根	完了 異常なし	対象外
大長見	島根	完了 異常なし	対象外
三瓶	島根	完了 異常なし	完了 異常なし

布部	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
山佐	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
浜田	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
第二浜田	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
笹倉	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
益田川	島根	完了 異常なし	対象外

3) 利水ダム

ダム名	所在地 都道府県名	一次点検	二次点検
大宮	鳥取	完了 異常なし	完了 異常なし
俣野川	鳥取	完了 異常なし	完了 異常なし
下蚊屋	鳥取	完了 異常なし	完了 異常なし
来島	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
木都賀	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
浜原	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
三成	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
阿井川	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
稗原	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
千本	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
大谷	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
清瀧	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
津田川	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
嵯峨谷	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
大峠	島根	完了 異常なし	完了 異常なし
土用	岡山	完了 異常なし	対象外
高暮	広島	完了 異常なし	完了 異常なし
帝釈川	広島	完了 異常なし	対象外
沓ヶ原	広島	完了 異常なし	完了 異常なし

○土砂災害

■土砂災害発生状況

1) 土石流等

都道府県名	市町村名	箇所名	人的被害			人家被害		
			死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
島根県	1件 美郷町	1件 栢谷	-	-	-	-	-	-
合計	1件		名	名	名	戸	戸	戸

2) がけ崩れ

都道府県名	市町村名	箇所名	人的被害			人家被害		
			死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
島根県	5件 大田市	5件 大田等	-	-	-	-	-	1戸
合計	5件		名	名	名	戸	戸	1戸

■施設点検

○直轄

中国：点検対象施設なし

○補助

島根県：点検対象5施設 点検完了 異常なし

○震度5強以上を観測した島根県大田市において、土砂災害警戒情報の発表基準を通常の8割に引き下げた暫定運用について記者発表。(4/9 5:00) (再掲)

(施設被害)

- ・新幹線の状況
施設被害なし
- ・在来線の状況
施設被害なし

(運行状況)

- ・在来線の状況
運休なし

○港湾関係(海岸保全施設を含む)

点検対象港湾9港について、点検完了。
久手港(地方港湾)の野積場において一部クラックが発生。
田儀港(地方港湾)の物揚場において一部段差・クラックが発生。

○観光関係

島根県大田市の5つの宿泊施設の水道管等の一部設備に破損

○住宅・建築物

1. 公営住宅等関係

被害情報の報告なし。

2. エレベーター閉じ込めについて

・(一社)日本エレベーター協会に対し、閉じ込められた方の速やかな救出を指示するとともに、エレベーターの閉じ込め状況を調査して報告するよう指示。
閉じ込め報告なし。

3. 被災建築物の応急危険度判定

・島根県大田市が被災建築物判定実施本部、島根県が支援本部を設置(4月10日)し、4月11日より判定を開始。
・4月25日をもって支援本部、実施本部の活動を終了した。

(4/26 15:00 時点)

実施(予定)期間	実施市町村	実施状況				対応人数(延べ)
		危険 (赤)	要注意 (黄)	調査済 (緑)	計	
4/11~4/25	大田市	133件	782件	5,712件	6,627件	198人・日

○都市関係

・宅地

- ・大田市、美郷町が被災宅地危険度判定実施本部、島根県が支援本部を設置し、判定を開始(4月11日～)。
- ・4月27日をもって、大田市被災宅地危険度判定実施本部は解散。

(4/27 17:00 時点)

実施(予定)期間	実施市町村	実施状況			
		危険 (赤)	要注意 (黄)	調査済 (青)	計
4/11~4/27	大田市	43件	74件	104件	221件
	美郷町	1件	2件	1件	4件
計		44件	76件	105件	225件

・都市施設

(4/13 18:00 時点)

都道府県	所在地名	管理者	施設名	被害状況等	対応状況等
島根県	出雲市	出雲市	キラトウーリマキ公園	地割れ(広場)	公園入口を封鎖し園内への立入を禁止、ブルーシート養生

○航空関係、自動車関係、海事関係、物流関係、下水道関係、官庁施設

現時点で被害情報なし。

問合せ先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 伊藤
代表：03-5253-8111 内線35-822
直通：03-5253-8461