

連絡 : 自動車局審査・リコール課
 先 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成30年7月5日

リコール届出番号	外-2687	リコール開始日	平成30年7月5日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者 : ダイムラーAG 名 : 専用フリーダイヤル 問い合わせ先 : TEL : 0120-086-880 : http://www.mercedes-benz.co.jp/ ホームページ : service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	座席(シートバックレスト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	運転席及び助手席のバックレストのロック機構において、構成部品の寸法が不適切なため、ロック機構が正常に作動せず、バックレストが確実に固定されないことがある。そのため、衝突等によりバックレストに強い力が加わった際、バックレストが前方に倒れ、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席及び助手席のバックレストについてロック機構の作動点検を行い、作動不良がある場合は、バックレストを良品に交換する。		
不具合件	0件	事故の有無	なし
発見の動	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2687のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205340C	「C180 クーペ」	WDD2053402F572414～WDD2053402F606998 平成29年6月7日～平成29年8月12日	210	右ハンドル
	DBA-205440C	「C180 カブリオレ」	WDD2054402F572015～WDD2054402F606554 平成29年6月7日～平成29年8月12日	115	
	DBA-205348	「C300 クーペ」	WDD2053482F574337～WDD2053482F577607 平成29年6月8日～平成29年6月24日	2	
	DBA-205448	「C300 カブリオレ」	WDD2054482F584853 平成29年6月30日	1	
	CBA-205364	「メルセデスAMG C43 4M クーペ」	WDD2053642F589741～WDD2053642F606556 平成29年8月3日～平成29年8月12日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-205464	「メルセデスAMG C43 4M カブリオレ」	WDD2054642F573747～WDD2054642F601227 平成29年6月7日～平成29年8月3日	13	右ハンドル
	RBA-238342C	「E200クーペ」	WDD2383422F008731～WDD2383422F017675 平成29年6月7日～平成29年8月12日	187	
	DBA-238348C	「E300クーペ」	WDD2383482F009117～WDD2383482F016680 平成29年6月7日～平成29年8月12日	20	
	DBA-238366	「E400 4MATICクーペ」	WDD2383662F009039～WDD2383662F017444 平成29年6月7日～平成29年8月12日	97	
	(計9型式)	(計9車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年6月7日～平成29年8月12日	(計648台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。