

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月26日

リコール届出番号	4335	リコール開始日	平成30年9月27日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	排気ガス再循環装置（EGRクーラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼル車の排気ガス再循環装置のEGRクーラ（再循環ガス冷却部）において、バイパスパイプの強度が不足しているため、冷熱の繰返しで当該パイプ接続部に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EGRクーラを対策品と交換する。		
不具合件数	121件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4335のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	LDF-KDH201V QDF-KDH201V LDF-KDH201K QDF-KDH201K LDF-KDH201K改 QDF-KDH201K改	「ハイース」 「レジアスエース」	KDH201-0062468～KDH201-0107102 平成22年7月27日～平成24年12月11日	22,595	
			KDH201-5005364～KDH201-5011110 平成22年8月2日～平成24年11月8日	3,461	
	LDF-KDH206V LDF-KDH206K LDF-KDH206K改		KDH206-6002617～KDH206-6005942 平成22年8月3日～平成24年9月24日	2,893	
			KDH206-8027489～KDH206-8056210 平成22年7月23日～平成25年1月22日	23,242	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	LDF-KDH211K	「ハイエース」 「レジアスエース」	KDH211-8002802～KDH211-8004260 平成22年7月22日～平成24年10月9日	1,338	
	LDF-KDH221K		KDH221-0006843～KDH221-0010619 平成22年8月4日～平成24年11月15日	1,214	
	LDF-KDH223B LDF-KDH223B改		KDH223-0008991～KDH223-0015635 平成22年7月26日～平成24年11月6日	1,377	
	LDF-KDY221 QDF-KDY221	「タ ^ク 付」 「トヨエース」	KDY221-8001974～KDY221-8003260 平成22年8月4日～平成24年10月5日	1,051	
	LDF-KDY231 QDF-KDY231 LDF-KDY231改 QDF-KDY231改		KDY231-8006552～KDY231-8010933 平成22年8月2日～平成24年10月11日	3,657	
	LDF-KDY241V		KDY241-0001155～KDY241-0001234 平成22年8月26日～平成24年9月13日	67	
	LDF-KDY271		KDY271-0002139～KDY271-0002953 平成22年8月3日～平成24年9月19日	777	
	LDF-KDY281 LDF-KDY281改		KDY281-0004499～KDY281-0007830 平成22年8月3日～平成24年10月12日	2,984	
(計23型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年7月22日～平成25年1月22日	(計64,656台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。