

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年11月28日

改善対策届出番号	560	改善対策開始日	平成30年11月28日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア			
	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/			
不具合の部位（部品名）	電気装置（ハイボルテージ制御用コンピュータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドの電力を制御するハイボルテージバッテリーコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、スタートボタンによるシステム起動時の回路診断実施時において、正常な状態を異常と判定することがある。そのため、メーターにエラーメッセージが表示され、システムを起動できず、車両始動ができないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ハイボルテージバッテリーコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	4件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。改善対策実施済み車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DLA-3CCUK	VW ^パ サートセタンGTE	WVWZZZ3CZGE058528～WVWZZZ3CZJE223893 平成27年10月16日～平成30年7月13日	150台	
		VW ^パ サートウアリアントGTE	WVWZZZ3CZGE169132～WVWZZZ3CZJE250451 平成28年4月5日～平成30年10月15日	228台	
	計1型式	計2車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年10月16日～平成30年10月15日	(計378台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。