

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年12月 4 日

|                                  |   |         |   |
|----------------------------------|---|---------|---|
| リコール届出番号                         | 4393  | リコール開始日 | 平成30年12月 5 日                            |
| 届出者の氏名又は名称                       | 新明和工業株式会社<br>代表取締役社長 五十川 龍之   |         | 問い合わせ先 : 寒川工場 品質管理課<br>TEL 0120-743-051 |
| 不具合の部位 (部品名)                     | 荷台 (ダンプ作動用油圧ホース固縛ステー)   |         |   |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 小型ダンプトラックのダンプ作動用油圧ホース固縛ステーと後輪用ブレーキ配管の隙が小さいため、走行振動で当該ステーと後輪用ブレーキ配管が干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、後輪用ブレーキ配管が損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。 |         |   |
| 改善措置の内容                          | 全車両、ダンプ作動用油圧ホース固縛ステーと後輪用ブレーキ配管の隙を確認し、隙が小さい場合は、当該ステーを対策品に交換する。また後輪用ブレーキ配管に損傷があった場合は、ブレーキ配管を新品に交換する。  |         |   |
| 不具合の件数                           | 1 件   | 事故の有無   | 無し                                      |
| 発見の動機                            | 自動車技術総合機構からの指摘による。  |         |   |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | 使用者 : 電話、直接訪問もしくはダイレクトメールにて通知するとともに、ホームページに掲載する。<br>自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。<br>改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近にNo. 4393の識別ステッカーを貼り付ける。       |         |   |

| 車名     | 型式        | 通称名            | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                              | リコール対象車の台数 | 備考 |
|--------|-----------|----------------|--|------------|----|
| 三菱     | TPG-FBA30 | 「ふそう<br>キャンター」 | FBA30-552441~FBA30-560937<br>平成29年8月22日~平成30年2月16日 | 462        |    |
|        | TPG-FBA60 |                | FBA60-554017~FBA60-561710<br>平成29年8月7日~平成30年2月19日  | 1057       |    |
| ニッサン   | TRG-FBA3W | 「アトラス」         | FBA3W-555049~FBA3W-565023<br>平成29年8月9日~平成30年2月16日  | 24         |    |
|        | TRG-FBA6W |                | FBA6W-550028~FBA6W-560018<br>平成29年8月22日~平成30年2月20日 | 13         |    |
| UDトラック | TPG-FBA3Y | 「カゼット」         | FBA3Y-550007~FBA3Y-560001<br>平成29年8月9日~平成29年9月11日  | 2          |    |
|        | TRG-FBA3Y |                | FBA3Y-560003~FBA3Y-560004<br>平成30年1月18日~平成30年1月19日 | 2          |    |
|        | TRG-FBA6Y |                | FBA6Y-550008~FBA6Y-560002<br>平成29年8月9日~平成30年2月2日   | 3          |    |
|        | (計7型式)    | (計3車種)         | (製作期間の全体の範囲)<br>平成29年8月7日 ~ 平成30年2月20日             | (計1563台)   |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。