

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年 1月16日

リコール届出番号	4416	リコール開始日	平成31年 1月17日	
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックの助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、予防的措置としてエアバッグアッセンブリを代替品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	仕入先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4416のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	NBG-BZU600M	「日野デットロ」	BZU600-0002359～BZU600-0002437 平成27年7月22日～平成27年10月19日	3	
	ABG-TRC600M ABG-TRC600X		TRC600-0001263～TRC600-0001386 平成26年6月16日～平成27年12月23日	6	
	TQG-XKC605M TSG-XKC605M		XKC605-0001625～XKC605-0001748 平成26年6月13日～平成28年3月4日	5	
	TQG-XKU600M TQG-XKU600X TSG-XKU600X		XKU600-0001515～XKU600-0001811 平成26年6月24日～平成28年9月13日	7	
	TQG-XKU605M TSG-XKU605M		XKU605-0001255～XKU605-0001361 平成26年4月7日～平成28年9月7日	5	
	TQG-XKU700M TSG-XKU700M		XKU700-0001069～XKU700-0001196 平成26年2月5日～平成28年10月7日	63	
	TQG-XKU710M TSG-XKU710M		XKU710-0002124～XKU710-0002593 平成26年2月4日～平成28年5月13日	9	
	TQG-XKU720M TSG-XKU720M		XKU720-0001361～XKU720-0001470 平成27年1月22日～平成28年5月10日	10	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	TKG-XZC600M	「日野デュートロ」	XZC600-0005200～XZC600-0005429 平成26年12月24日～平成27年2月19日	2	
	TKG-XZC605M TKG-XZC605Y		XZC605-0006952～XZC605-0015384 平成26年1月13日～平成28年11月28日	297	
	TKG-XZC610T		XZC610-0003622～XZC610-0007300 平成26年3月11日～平成28年11月15日	13	
	TKG-XZC630T		XZC630-0001846 平成28年10月20日	1	
	TKG-XZC645M		XZC645-0002579～XZC645-0003558 平成26年7月22日～平成28年10月7日	13	
	TKG-XZC655M		XZC655-0002006～XZC655-0003792 平成26年2月25日～平成28年10月12日	11	
	TKG-XZC675M TKG-XZC675T		XZC675-0001733～XZC675-0003140 平成26年3月24日～平成28年10月26日	21	
	TKG-XZC710M		XZC710-0001902～XZC710-0003063 平成26年4月16日～平成28年11月11日	22	
	TKG-XZU600E TKG-XZU600F TKG-XZU600M TKG-XZU600X		XZU600-0007163～XZU600-0015334 平成26年1月6日～平成28年11月24日	219	
	TKG-XZU605M		XZU605-0006641～XZU605-0015741 平成26年1月14日～平成28年11月29日	219	
	TKG-XZU610T		XZU610-0002021～XZU610-0002948 平成26年6月24日～平成28年11月30日	19	
	TKG-XZU620T		XZU620-0005267～XZU620-0011868 平成26年2月3日～平成28年11月23日	34	
	TKG-XZU630T		XZU630-0002005～XZU630-0003203 平成26年2月19日～平成28年11月3日	10	
	TKG-XZU640F TKG-XZU640M		XZU640-0003056～XZU640-0005401 平成26年1月20日～平成28年11月4日	82	
	TKG-XZU645M		XZU645-0001743～XZU645-0003056 平成26年1月14日～平成28年9月28日	42	
	TKG-XZU650F TKG-XZU650M		XZU650-0005072～XZU650-0008480 平成26年1月28日～平成28年4月12日	8	
	TKG-XZU655M		XZU655-0003332～XZU655-0006773 平成26年8月29日～平成28年11月24日	44	
	TKG-XZU675M TKG-XZU675T		XZU675-0003596～XZU675-0007277 平成26年1月7日～平成28年10月20日	136	
	TKG-XZU685M		XZU685-0003417～XZU685-0006301 平成26年3月17日～平成28年11月24日	159	
	TKG-XZU695M		XZU695-0001923～XZU695-0003356 平成26年3月15日～平成28年11月10日	149	
TKG-XZU700M TKG-XZU700X	XZU700-0003205～XZU700-0007147 平成26年1月24日～平成28年11月28日	108			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	TDG-XZU710M	「日野デュートロ」	XZU710-0009142～XZU710-0021150	147	
	TKG-XZU710M		平成26年1月16日～平成28年11月28日		
	TDG-XZU720M		XZU720-0006194～XZU720-0013353	145	
	TKG-XZU720M		平成26年1月15日～平成28年11月25日		
	TDG-XZU730M		XZU730-0001586～XZU730-0002186	15	
TKG-XZU730M	平成26年4月21日～平成28年7月29日				
TKG-XZU775M	XZU775-0001595～XZU775-0002452	20			
	平成26年2月27日～平成28年10月27日				
トヨタ	NBG-BZU600	「トヨタダッ200」	BZU600-0002126～BZU600-0002684	14	
	NBG-BZU600A	「トヨタダッ300」	平成26年7月22日～平成29年1月12日		
	ABG-TRC600	「トヨタダッ400」	TRC600-0001224～TRC600-0001414	24	
	ABG-TRC600A	「トヨタトエスG25」	平成26年2月3日～平成28年4月15日		
	ABG-TRU600	「トヨタトエスG35」	TRU600-0001024～TRU600-0001029	3	
		「トヨタトエスG45」	平成26年1月30日～平成27年2月18日		
	TQG-XKC605		XKC605-0001597～XKC605-0001823	50	
	TSG-XKC605		平成26年3月17日～平成28年11月29日		
	TQG-XKU600		XKU600-0001489～XKU600-0001609	2	
	TSG-XKU600		平成26年5月15日～平成27年3月25日		
	TQG-XKU605		XKU605-0001247～XKU605-0001373	30	
	TSG-XKU605		平成26年2月10日～平成28年11月28日		
	TSG-XKU640		XKU640-0001049	1	
			平成27年2月3日		
	TSG-XKU650		XKU650-0001194～XKU650-0001428	24	
			平成27年6月5日～平成28年11月18日		
	TSG-XKU655		XKU655-0001176	1	
			平成28年1月28日		
	TQG-XKU700		XKU700-0001073～XKU700-0001195	32	
	TSG-XKU700		平成26年6月19日～平成28年9月26日		
TQG-XKU710		XKU710-0002160～XKU710-0002716	8		
TSG-XKU710		平成26年8月4日～平成28年11月28日			
TQG-XKU720		XKU720-0001313	1		
		平成26年7月29日			
TKG-XZC600		XZC600-0003944～XZC600-0008478	13		
		平成26年3月5日～平成29年2月13日			
TKG-XZC605		XZC605-0006850～XZC605-0015397	650		
TKG-XZC605V		平成26年1月6日～平成29年1月20日			
TKG-XZC610D		XZC610-0003342～XZC610-0007256	54		
		平成26年1月6日～平成28年10月31日			
TKG-XZC630D		XZC630-0001439～XZC630-0001665	2		
		平成26年1月28日～平成27年6月2日			
TKG-XZC645		XZC645-0002357～XZC645-0003626	29		
		平成26年1月13日～平成28年11月30日			
TKG-XZC655		XZC655-0002019～XZC655-0003789	28		
		平成26年3月8日～平成28年10月12日			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TKG-XZC675	「トヨタダット200」	XZC675-0001697～XZC675-0003144	82	
	TKG-XZC675D	「トヨタダット300」	平成26年2月12日～平成28年12月14日		
	TKG-XZC710	「トヨタダット400」 「トヨタトヨースG25」	XZC710-0001899～XZC710-0003093	25	
	TKG-XZU600	「トヨタトヨースG35」	XZU600-0007202～XZU600-0015113	70	
	TKG-XZU600A	「トヨタトヨースG45」	平成26年2月19日～平成28年12月23日		
	TKG-XZU600D				
	TKG-XZU600H				
	TKG-XZU600W				
	TKG-XZU605		XZU605-0006379～XZU605-0015748	483	
			平成26年1月6日～平成29年1月24日		
	TKG-XZU610D		XZU610-0001790～XZU610-0002940	21	
			平成26年1月14日～平成28年11月25日		
	TKG-XZU620D		XZU620-0005092～XZU620-0011876	72	
			平成26年1月21日～平成28年12月12日		
	TKG-XZU630D		XZU630-0002409～XZU630-0003167	5	
			平成26年11月11日～平成28年10月31日		
	TKG-XZU640		XZU640-0003049～XZU640-0005431	32	
	TKG-XZU640W		平成26年1月16日～平成28年11月22日		
	TKG-XZU645		XZU645-0001720～XZU645-0003114	62	
			平成26年1月20日～平成29年2月17日		
TKG-XZU650		XZU650-0004963～XZU650-0008784	19		
		平成26年1月8日～平成28年8月6日			
TKG-XZU655		XZU655-0002510～XZU655-0006651	88		
		平成26年1月18日～平成28年12月20日			
TKG-XZU675		XZU675-0003612～XZU675-0007364	80		
TKG-XZU675D		平成26年1月17日～平成28年12月22日			
TKG-XZU685		XZU685-0003343～XZU685-0006313	74		
		平成26年1月22日～平成28年11月30日			
TKG-XZU695		XZU695-0001884～XZU695-0003345	43		
		平成26年2月11日～平成28年11月16日			
TKG-XZU700		XZU700-0003413～XZU700-0007112	37		
TKG-XZU700A		平成26年3月24日～平成28年11月21日			
TDG-XZU710		XZU710-0008347～XZU710-0021134	379		
TKG-XZU710		平成26年1月6日～平成29年3月24日			
TDG-XZU720		XZU720-0005497～XZU720-0013349	259		
TKG-XZU720		平成26年1月6日～平成29年5月22日			
TDG-XZU730		XZU730-0001488～XZU730-0002218	24		
TKG-XZU730		平成26年1月14日～平成28年9月22日			
TKG-XZU775		XZU775-0001562～XZU775-0002440	108		
		平成26年1月15日～平成28年10月11日			
	(計109型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年1月6日～平成29年5月22日	(計4,973台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある 車台番号の範囲	対象車の台数	備考
日野	TKG-XZC605M	「日野デットロ」	XZC605-16270 平成29年2月23日	1	
合計				1台	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
エアバッグアセンブリ	73970-37021	平成25年10月1日～平成29年6月1日	8	
合計			8個	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。