

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成31年1月16日

リコール届出番号	4409	リコール開始日	平成31年1月17日
届出者の氏名又は名称	三菱ロジスネクスト株式会社 代表取締役社長 御子神 隆 問い合わせ先: 品質統括室 TEL 075-956-8643		
不具合の部位(部品名)	電気装置(EGRバルブリレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトの電気装置において、EGRバルブリレーの選定が不適切なため、コイルの耐久性が不足している。そのため、当該リレーが早期に破損してEGR制御ができなくなり、最悪の場合、NOxが排ガス規制値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EGRバルブリレー及びリレーブラケットアセンブリを対策品に交換し、サブハーネス及びバンドを追加する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4409のステッカーを貼付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ユニキャリア	YDM-F199	「ユニキャリアフォークリフト」	F199-00051~F199-00291 平成30年4月23日~平成30年11月1日	98	
	YDM-F200		F200-00050~F200-00291 平成30年4月23日~平成30年10月30日	22	
	YDM-F201		F201-00050~F201-00051 平成30年9月20日~平成30年9月21日	2	
	YDM-F202		F202-00050~F202-00368 平成30年7月18日~平成30年10月5日	4	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月23日~平成30年11月1日	(計126台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。