

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月19日

リコール届出番号	4445	リコール開始日	平成31年2月20日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキフルードタイプラベル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型バスにおいて、ブレーキフルードの種類を示すラベルを貼り付ける指示がないため、当該ラベルが貼り付けられていない。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキフルードの種類を示したラベルを所定の位置に貼り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 4445 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	TPG-BE640E	「ふそうローザ」	BE640E-300002～BE640E-300027 平成30年2月2日～平成30年3月2日	23	2 輪駆動車
	TPG-BE640G		BE640G-300014～BE640G-300125 平成30年2月1日～平成30年3月6日	94	
	TPG-BE640J		BE640J-300003～BE640E-300033 平成30年2月15日～平成30年3月7日	23	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月1日～平成30年3月7日	(計140台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。