

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

平成 31 年 2 月 22 日

リコール届出番号	外-2786	リコール開始日	平成 31 年 2 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 マツ・リンドストレーム	製作国 : イタリア 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先 : ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292	
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (油圧クラッチホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧クラッチホースにおいて、熱影響の検討が不十分なため、エンジン等の熱の影響にて当該ホース内圧力が下がることがある。そのため、クラッチのストロークが増え、最悪の場合、クラッチ操作が行えなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クラッチホースを対策品に交換する。		
不具合件数	18 件	事故の有無	無し
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">使用者 : ダイレクトメール等にて通知する。自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。改善実施済車 : フレームヘッド左側に外-2786 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	2BL-DA00J	パニガーレ V4	ZMDA00AAJB001055~1055ZMDA00AAKB006775 平成 30 年 3 月 17 日~平成 30 年 12 月 13 日	99 台	
		パニガーレ V4S	ZMDA00AAJB000882~ZMDA00AAKB007018 平成 30 年 1 月 25 日~平成 30 年 12 月 27 日	243 台	
		パニガーレ V4 スペチャーレ	ZMDA02AAJB002032~ZMDA02AAKB006930 平成 30 年 5 月 15 日~平成 30 年 12 月 16 日	57 台	
	計 1 型式	計 3 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 30 年 1 月 25 日~平成 30 年 12 月 27 日	(計 399 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。