

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス :http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 31年4月12日

リコール届出番号	4473	リコール開始日	平成31年4月12日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347		
不具合品の部位(部品名)	車体装置(ロアガード)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのロアガードにおいて、取付構造が不適切なため、前輪に上下方向の荷重が繰り返しかかることにより、取付ボルトに緩みが発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ロアガードが落下するおそれがある。		
改善措置の内容	ロアガードの後側の取付ボルトにゆるみ止め剤が塗布されていない車両は、ゆるみ止め剤を塗布し、規定トルクで締め直す。また、ロアガードの前側の取付方法がボルトナットの車両は、ナットを対策品に交換する。		
不具合件数	152件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 :ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 4473のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	YT330	S0009-100001~S0009-100899 平成28年2月19日~平成31年2月21日	864	
	-	YT333	S0010-100001~S0010-101900 平成28年2月3日~平成31年2月27日	1,639	
			S0010-200001~S0010-200223 平成28年2月16日~平成31年2月25日	220	
	-	YT338	S0011-100001~S0011-100513 平成28年2月9日~平成31年2月19日	497	
			S0011-200001~S0011-200163 平成28年4月11日~平成31年2月13日	155	
	-	YT345	S0012-100001~S0012-101328 平成28年2月15日~平成31年2月27日	1,198	
			S0012-200001~S0012-200264 平成28年4月7日~平成31年2月27日	244	
	-	YT352	S0013-100001~S0013-100417 平成28年3月22日~平成31年2月12日	413	
	-	YT357	S0020-100001~S0020-102499 平成28年1月14日~平成31年2月27日	2,033	
			S0020-200001~S0020-200531 平成28年2月9日~平成31年2月27日	515	
(6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年1月14日~平成31年2月27日	(計7,778台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。