

連絡先: 国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42354
 国土交通省 ホームページアドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 31年4月18日

リコール届出番号	4478	リコール開始日	平成31年 4月 22日	
届出者の氏名又は名称	キャタピラー・ジャパン合同会社 代表社員キャタピラー・ワーク・ツールズ社 職務執行者 塚本 恵		問合わせ先: キャタピラー・ジャパン合同会社 小型製品 ローダーマーケティング TEL: (045)682-3800	
不具合の部位(部品名)	電気装置(メインパワーリレー)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダの電源リレーにおいて、キャップの材質が不適切なため、経時劣化により電極表面が変形するものがある。 そのため、内部短絡が生じメイン電源が喪失して車両が停止する、もしくは火花により火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、電源リレーを対策品に交換する。			
不具合件数	9件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者: ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車分解整備業者: 使用者の全てを把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、No.4478のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	KDP-SAT	「910H」	CAT0910HCSAT01412~CAT0910HESAT03028 平成23年11月1日~平成26年3月17日	1196台	
キャタピラー	JDS-MCC	「938H」	CAT0938HCMCC00551~CAT0938HCMCC00811 平成23年11月2日~平成25年3月19日	88台	
キャタピラー	JDS-J5J	「950H」	CAT0950HAJ5J01820~CAT0950HVJ5J02061 平成23年11月25日~平成25年3月19日	93台	
キャタピラー	JDS-J6J	「962H」	CAT0962HVJ6J00565~CAT0962HHJ6J00604 平成24年2月14日~平成25年3月1日	15台	
キャタピラー	JDS-A6J	「966H」	CAT0966HCA6J02079~CAT0966HAA6J02246 平成23年11月20日~平成25年3月20日	21台	
キャタピラー	JDS-A7J	「972H」	CAT0972HTA7J00557~CAT0972HTA7J00560 平成24年8月24日~平成24年11月19日	3台	
キャタピラー	JDS-A8J	「980H」	CAT0980HCA8J04214 平成23年12月5日	1台	
	(計7型式)	(計7車種)	(製作期間の全体範囲) 平成23年11月1日~平成26年3月17日	(計1417台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。