

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年7月18日

リコール届出番号	4535	リコール開始日	令和元年7月19日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（パーキングケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置のパーキングケーブルにおいて、シフトレバー連結部留め具の材質が不適切なため、加水分解にて劣化することがある。そのため、留め具が破損し、シフトレバーとの連結が外れてパークロック操作ができなくなり、最悪の場合、パークロックが掛らず始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パーキングケーブルのシフトレバー連結部留め具を対策品に交換する。		
不具合件数	109件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4535のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン MI	ZAA-ME0	「e-NV200」	ME0-500295～ME0-512368 平成26年10月20日～平成29年1月30日	1,081	
	ZAB-VME0		VME0-500286～VME0-510113 平成26年9月19日～平成28年7月11日	1,387	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年9月19日～平成29年1月30日	(計2,468台)	