

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 元年 8月 5日

リコール届出番号	外 - 2895	リコール開始日：準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)		
不具合部位 (部品名)	車体 (エンブレム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンブレムの成型および接着テープの取付けにおいて、製造指示が不適切なため、設計と異なる仕様で製造されたものがある。そのため、接着テープの接着性が弱く、エンブレムが接着テープから剥がれ突起となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、点検してエンブレムが剥がれている場合は対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2895のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3BA-R85G06	「508」	VR3F35GFRJY229250～VR3F35GFRKY074677 平成31年2月20日～令和元年6月3日	167台	
	3DA-R8AH01		VR3FHEHZRKY010804～VR3FHEHZRKY071142 平成31年3月19日～令和元年6月3日	131台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成31年2月20日～令和元年6月3日	298台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。