


改善箇所説明図



フロントブレーキキャリパー

ブレーキパッド



ブレーキパッドプレート



交換対象となる
製造番号

基準不適合発生箇所

フロントブレーキにおいて、製造工程管理が不適切なため、ブレーキパッドのプレートへの接合が不十分なものがある。そのため、雨等により腐食し、ブレーキパッドがプレートから剥離して、最悪の場合、フロントブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントブレーキパッドの製造番号を確認し、対象の場合は当該パッドを対策品に交換する。

識別

改善実施車にはリコールステッカーを貼付する。