

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年12月2日

リコール届出番号	外-3136	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	車体 (カウルカバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキマスターシリンダーのリザーバータンク上部に設置されているカウルカバーにおいて、排水設計が不適切なため、雨水がブレーキフルード内に浸入することがある。そのため、雨水と反応したブレーキフルードがゲル化し、油圧制御ユニット内で詰まり、ブレーキペダルを放してもブレーキが作動し続けるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カウルカバーを対策品に交換する。また、ブレーキフルードの含水率を点検し、必要に応じて関係部品を新品に交換する。		
不具合件数	200件	事故の有無	0件
発見の動機	日本市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-1A16	「BMW 116i」	WBA1A12040J212170 ～ WBA1A12030J216999 平成25年6月29日 ～ 平成25年11月13日	3,137	
			WBA1A120X0V25717 ～ WBA1A12040V26488 平成25年7月1日 ～ 平成25年8月28日	379	
			WBA1A12090VZ04000 ～ WBA1A12090VZ07883 平成25年8月24日 ～ 平成27年1月1日	2,150	
			WBA1A12060P574501 ～ WBA1A12020P872074 平成25年11月13日 ～ 平成27年2月27日	5,661	
		「BMW 118i」	WBA2R32000P941501 ～ WBA2R32060P941597 平成27年2月27日 ～ 平成27年3月14日	51	
			WBA2R320X05A51800 ～ WBA2R320705A51804 平成27年3月2日	4	
		「BMW 120i」	WBA1A32050J070097 ～ WBA1A32020J073832 平成25年7月1日 ～ 平成27年2月27日	494	
WBA1A32050VY67149 ～ WBA1A32060VY68715 平成25年7月1日 ～ 平成26年12月9日	121				

			WBA1U72010P811003 ~ WBA1U72020P811088 平成 27 年 2 月 28 日 ~ 平成 27 年 3 月 14 日	53	
DBA-1B30	「BMW M135i」		WBA1B72080J778090 ~ WBA1B72030J779499 平成 25 年 7 月 10 日 ~ 平成 25 年 12 月 20 日	416	
			WBA1B72050P594500 ~ WBA1B72000P877791 平成 25 年 12 月 20 日 ~ 平成 27 年 2 月 17 日	373	
			WBA1V12050P975302 平成 27 年 3 月 14 日	1	
DBA-1J30	「BMW M235i」		WBA1J72060VX31507 ~ WBA1J72030VX83998 平成 25 年 11 月 15 日 ~ 平成 27 年 1 月 20 日	398	
			WBA1J720X0V228014 ~ WBA1J72030V353243 平成 26 年 2 月 13 日 ~ 平成 27 年 3 月 3 日	444	
DBA-1J20	「BMW 220i」		WBA1J12010VW94587 ~ WBA1J12010VW95478 平成 26 年 1 月 6 日 ~ 平成 26 年 5 月 6 日	197	
			WBA1J12050V261225 ~ WBA1J12040V466552 平成 26 年 5 月 12 日 ~ 平成 27 年 3 月 3 日	406	
			WBA1L720X0V243011 ~ WBA1L72070V243337 平成 26 年 11 月 14 日 ~ 平成 27 年 3 月 2 日	114	
4 型式	6 車種		(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 6 月 29 日 ~ 平成 27 年 3 月 14 日	(計 14,399 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。