

改善箇所説明図



注: は固定する部位を示す

後席シート中央席のシートベルトバックルにおいて、未使用時の固定状態の設計が不適切なため、シート座面の下に入り込み、最悪の場合、当該バックルが取り出せずにシートベルトの装着ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、シートベルトバックルがシート座面の下に入り込まないように固定する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する